

Minimální HSE požadavky na dodavatele Maloobchodu

Dodavatel je odpovědný za plnění níže uvedených požadavků, které musí zajistit při výkonu svých činností na čerpacích stanicích MOL Česká Republika, s.r.o.. To samé platí také pro subdodavatele dodavatelů.

I. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

1. Dodavatel je plně odpovědný za bezpečné plnění jakékoliv činnosti požadované oddělením Maloobchodu v souladu s legislativními požadavky a požadavky oddělení Maloobchodu (dále „Maloobchod“). Dodavatel je odpovědný za své subdodavatele a za zajištění, že subdodavatelé plní tyto požadavky.
2. Dodavatel musí mít vypracovaný písemný pracovní postup pro kritické činnosti (HSE plán, tzv. plán BOZP, dále jen HSE plán): práce s nebezpečím vzniku požáru, práce ve výškách, práce ve stísněných prostorech, práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zóna 0-1-2) a/nebo požáru, výkopové práce, zvedání břemen, práce související s izolací energie před zahájením prací (podrobný plán pro každou činnost samostatně). Tyto pracovní postupy musí obsahovat analýzu HSE rizik (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana před požárem a ochrana životního prostředí) a zhodnocení těchto rizik s ohledem na nebezpečí na čerpacích stanicích (dále „ČS“), na požadavky na bezpečnost a/nebo jiná HSE opatření (např. požadované osobní ochranné pracovní prostředky, kontroly bezpečnosti atd.). Dodavatelé musí zabezpečit, aby jejich zaměstnanci, resp. osoby jednající a vystupující jejich jménem, byly s těmito pracovními postupy prokazatelně seznámeni. Tyto pracovní postupy musí být k dispozici na místě výkonu práce.
3. Dodavatel si musí být vědom, že provozovatel ČS (nebo jeho zástupce), zástupce Maloobchodu a samotný dodavatel, jsou oprávněni a povinni zastavit realizaci jakékoliv práce/činnosti, která není prováděna v souladu s těmito požadavky a která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek či životní prostředí.
4. V případě, že dodavatel usoudí, že není možné provádět práce na ČS bezpečným způsobem za provozu ČS, musí požádat o přerušeni provozu ČS, a to na nezbytně nutnou dobu.
5. V případě stavby, rekonstrukce, demolice ČS a v případech, kdy bylo nutné přerušit běžný provoz ČS, musí být zdokumentován postup předání/převzetí staveniště.
6. Pokud na stejném pracovišti a ve stejném čase pracuje více dodavatelů (a/nebo subdodavatelů), je nutné, aby byly před zahájením prací písemně definovány HSE odpovědnosti a tyto odpovědnosti byly podepsány jednotlivými dodavateli. Maloobchod si vyhrazuje právo toto definování upravovat a rozhodovat o přerozdělení odpovědností mezi dodavateli.
7. Zaměstnanci dodavatelů musí být prokazatelně seznámeni s HSE požadavky pro ČS a s pracovními postupy pro kritické činnosti (včetně výsledků analýzy rizik). Požadavky definované pro dodavatele jsou platné také pro subdodavatele. Povinností dodavatelů je zabezpečit, aby byli subdodavatelé s těmito požadavky seznámeni a aby je dodržovali.
8. Před zahájením prací se musí zaměstnanci dodavatele prokázat provozovateli ČS identifikační kartou školení HSE s uvedením důvodu ke vstupu na ČS nebo kopií jiného dokladu o absolvování školení HSE (např. Prezenční listina). Identifikační kartu školení HSE – Průkaz zaměstnance dodavatele (Příloha č. 5) vydá Maloobchod na základě absolvování specifického školení HSE pro práci na ČS a úspěšného vykonání zkušebního testu. Platnost školení je 12 měsíců.

- 9.** Zaměstnanci dodavatele se mohou pohybovat a zdržovat pouze v místech určených pro realizaci práce dodavatele (kromě obvyklých potřeb).
- 10.** Před zahájením a po ukončení prací je dodavatel povinen minimalizovat všechna bezpečnostní rizika. Dodavatel musí přerušit výkon práce, pokud se během realizace práce změnily podmínky tak, že mohou ohrozit zdraví, životní prostředí nebo majetek.
- 11.** Dodavatel je povinen přerušit výkon práce v exteriéru a/nebo na zařízeních během bouřky.
- 12.** Zaměstnanci dodavatele jsou povinni provést práce na ČS dle pracovních postupů dodavatele.
- 13.** Zaměstnanci dodavatele jsou povinni dodržovat pokyny, příkazy a omezení dle bezpečnostního značení, které se nachází na ČS.
- 14.** Dodavatel je povinen splnit veškerá potřebná a stanovená opatření (např. z povolení k práci), která se týkají ochrany před požárem a bezpečnosti práce v prostoru a v okolí výkonu práce, a to v průběhu práce i po jejím ukončení, a zajistit kontrolu vykonávání.
- 15.** Pokud je staveniště/pracoviště předáno dodavateli a jeho činnosti byly ukončeny, staveniště/pracoviště musí převzít Maloobchod nebo pověřený zástupce na základě písemného protokolu.
- 16.** Během stáčení PHM nebo LPG do skladovacích nádrží jsou všichni dodavatelé pracující v exteriéru ČS povinni zastavit svoji práci. To samé se doporučuje pro dodavatele pracující v interiéru.
- 17.** Dodavatel musí nepřetržitě kontrolovat pracoviště a postup prací.
- 18.** Zaměstnancům dodavatele není povoleno používat mobilní telefony v prostorách ČS (kromě shopu ČS).
- 19.** Dodavatel je povinen informovat Společnost o svých budoucích subdodavatelích. Pokud není možné o subdodavateli informovat před uzavřením smlouvy, poskytne dodavatel tuto informaci nejpozději 3 dny před začátkem výkonu práce daného subdodavatele.
- 20.** Počet úrovní subdodavatelů je omezen. V případě investičních projektů, kde je předpoklad většího rozsahu projektu, jsou povoleny dvě (2) úrovně subdodavatelů, v ostatních případech jedna (1) úroveň subdodavatelů. Pokud dodavatel vyžaduje v případě investičních projektů více úrovní subdodavatelů, musí být tento požadavek schválen (vedoucím pracovníkem třetí (3) řídicí úrovně).
- 21.** Dodavatel si nesmí najmout subdodavatele na činnosti, které se smluvně zavázal provést vlastními kapacitami. Výjimku lze udělit (vedoucí pracovník na třetí (3) řídicí úrovni), pokud musí dodavatel systematicky najímat subdodavatele z důvodů kapacitních či geografických.
- 22.** Dodavatel je odpovědný za své subdodavatele, přičemž dodavatel musí zabezpečit přítomnost HSE dozoru (ABT – autorizovaný bezp. technik) při vykonávání vysoce rizikových komplexních prací; pro případ středního, nízkého rizika je tento požadavek doporučen.
- 23.** Všichni dodavatelé, subdodavatelé a jejich zaměstnanci, kteří vykonávají práce s vysokým rizikem nebo komplexní práce (viz. níže uvedená definice) ve společnosti MOL Česká republika, s.r.o., musí mít od 1. ledna 2017 Certifikaci SCC/VCA. OSVČ musí mít kvalifikaci B-VCA. Bez prokazatelně platné certifikace nebude dodavateli umožněn vstup a výkon činnosti ve společnosti MOL Česká republika, s.r.o.

Certifikace Safety Certificate Contractors (SCC)**

SCC* - zaměřené na kontrolu pracoviště (pro společnosti s počtem osob méně než 35 (včetně živnostníků)

SCC** - zaměřené na kontrolu pracoviště a HSE strukturu (včetně HSE politiky, organizace, řízení zlepšení)

Slovník pojmů:

Komplexní práce	Je definována jako práce trvající více než 120 človeko-dní a zahrnuje paralelně práci minimálně 2 dodavatelů nebo subdodavatelů (např. práce na staveništi, demolice, instalace potrubních rozvodů, generální revize, apod.).		
Kategorie rizik prací	Kategorie rizika prací je specifikována na základě kombinace HSE kritických činností a prostředí, ve kterém se práce provádí. Pokud se předpokládá výkon několika činností souběžně (např. malířské práce, výměna oken), musí být aplikována kategorie "vysoké riziko".		
	Kategorie rizik	HSE kritické činnosti aktivity	Bez HSE kritických činností
	Prostředí s vysokou mírou ohrožení zpravidla na technologii ČS	Vysoké riziko	Střední riziko
Prostředí s nízkou mírou ohrožení (práce v administrativních prostorách bez potřeby vypnutí / odpojení energií)	Střední riziko	Nízké riziko	

Kritické (vysoce rizikové) HSE činnosti jsou zejména:

- ▶ Činnosti, na které je potřeba vydat písemné „Povolení k práci“, ve smyslu Obecných požadavků na dodavatele.
- ▶ Práce s ohněm (svařování, řezání plamenem, pálení, broušení).
- ▶ Práce ve výškách a nad volnou hloubkou (> 1,5 m).
- ▶ Oprava a údržba technologického zařízení.
- ▶ Práce v uzavřeném / stísněném prostoru.
- ▶ Výkopové práce 1,2 m.
- ▶ Kritické zvedání břemen (pomocí mechanismů ve stísněných prostorách, na malém pracovišti, hmotnostně těžká a rozměrově náročná břemena apod.)
- ▶ Práce na rekonstrukci, modernizaci, realizaci nového projektu a likvidaci stavby.
- ▶ Práce vyžadující vypnutí (odpojení) energií (plyn, elektřina, chemikálie, tlak, mechanické síly, hydraulické síly, gravitační síly, tepelná energie, apod).
- ▶ Vrtné práce.

II. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Základní bezpečnostní pravidla jsou pravidla pro rizikové práce, jejichž nedodržení znamená zvýšení pravděpodobnosti vážného úrazu či usmrcení. V pravidlech jsou zdůrazněny činnosti, které může jednotlivec provést za účelem ochrany sebe sama i ostatních. Dodržovat pravidla je povinen každý dodavatel, subdodavatel. Nedodržení „Základních bezpečnostních pravidel“ bude postihováno dle části VI. těchto „Minimálních HSE požadavků na dodavatele Maloobchodu“.

Znění základních bezpečnostních pravidel:

1. zákaz kouření mimo míst k tomu určených a při práci se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu,
2. prověřit vypnutí (odpojení) energií před zahájením prací,
3. provádět práce na základě příslušného povolení a dodržovat podmínky stanovené v povolení,
4. používat předepsané Osobní ochranné pracovní prostředky,
5. provést měření koncentrace nebezpečných par vždy, když je to potřebné,
6. nevykonávat práce ve výkopech bez jejich zabezpečení,
7. neodstraňovat bezpečnostní značení a nevyřazovat z činnosti bezpečnostní zařízení/prvky,
8. neporušovat zásady bezpečné manipulace s břemeny,
9. nevykonávat práci pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,
10. dodržovat pravidla a zasáhnout v případě jejich porušení.

III. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE POVĚŘENÍ K PRÁCI A/NEBO „POVOLENÍ K PRÁCI“ A/NEBO MĚŘENÍ KONCENTRACE NEBEZPEČNÝCH PAR

1. Dodavatel může vykonávat následující činnosti pouze na základě vydaného písemného „Povolení k práci“:

Práce s nebezpečím vzniku požáru (tiskopis A) - Příloha č.2:

- ▶ svařování (včetně kyslíko-acetylenové svařování, svařování elektrickým obloukem, řezání, ohřívání, žíhání, kalení, připojování a jiné úpravy kovů nebo zpracování při použití hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeného vzduchu, elektrické žíhání svárů);
- ▶ ostatní práce s otevřeným ohněm (např. opalování barev plamenem, horkým vzduchem, rozmrazování země, zamrzlého nebo ztuhlého produktu v potrubí nebo v nádržích, ohřívání asfaltu, spalování odpadního materiálu, lepení hořlavých podlahových a střešních krytin, obkladů stěn a stropů pomocí ohně, elektrotepelných spotřebičů a zařízení nebo hořlavých lepidel apod.);
- ▶ obrábění kovů (vrtání, broušení), nedestruktivní ultrazvukové, rentgenové nebo elektromagnetické zkoušení, čistící práce při použití tlakového zařízení, krátkodobé použití elektrických zařízení a přístrojů, elektrických spotřebičů, elektrických mechanických nástrojů, které nejsou v provedení EX;
- ▶ práce s pneumatickými vrtačkami a výkopové práce (ikdyž nejsou hlubší než 1,3 m);
- ▶ oprava a údržba technologických zařízení, která jsou klasifikována jako tlaková;
- ▶ oprava a údržba technologických zařízení, kde se nachází látka s teplotou vyšší než 50 °C;
- ▶ otevření a oprava měřicí a řídicí techniky, která se nachází v prostorách v nevýbušném prostředí, otevření nebo oprava zařízení, kde se nachází nedýchatelný vzduch (např. dusík, sirovodík, oxid uhelnatý apod.);
- ▶ jakékoliv ostatní údržbářské a stavební/demoliční práce s použitím otevřeného ohně nebo při nichž mohou vznikat jiskry na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

Práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (ZONA 0-1-2)

- ▶ veškeré práce prováděné v prostředí s nebezpečím výbuchu, kromě stáčení, musí být prováděny v souladu s §6 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (viz Příkaz V).
- ▶ Minimální bezpečnostní požadavky pro stáčení jsou upraveny v řídicím aktu RET_3_R1_SN2 *Příjem a stáčení motorových hmot na čerpacích stanicích MOL Česká republika, s.r.o.*

Práce zahrnující vstup do stísněných / uzavřených prostor (tiskopis A) Příloha č.2:

- ▶ Stísněný prostor je jakýkoliv prostor, který je dostatečně velký, aby do něj pracovník vstoupil, ale má omezené možnosti pro vstup nebo výstup a není projektován pro nepřetržitou činnost pracovníka. Aby byl prostor klasifikován jako stísněný prostor, musí splňovat všechna tato kritéria. Stísněnými prostory jsou například nádrže, šachty, některé tunely, kobky energetických rozvodů, ostatní technologické nádoby apod. Fyzikální a atmosférická nebezpečí často spojená se stísněnými prostory mohou být příčinou vážného úrazu nebo smrti pracovníků. K hlavním faktorům, které vedou ke vzniku úrazů ve stísněném prostoru, patří neschopnost rozpoznat a kontrolovat tato nebezpečí a nepřiměřené nebo nesprávné hlášení havárie. Vstup do stísněného prostoru / práce ve stísněném prostoru znamená mít některou část těla uvnitř stísněného prostoru.
- ▶ Výkopové práce, které zahrnují vstup do prohlubní, struh a příkopů hlubších než 1,3 m, jsou také považovány za práci ve stísněném prostoru.

Práce ve výškách (tiskopis B) - Příloha č.3:

- ▶ prací ve výšce se rozumí veškerá práce vykonávaná tak, že pracovník je jednou nohou ve výšce 1,5 metru nebo více nad úrovní podlahy, kde není žádná pevná plošina nebo schválené lešení

Kritické zvedání (tiskopis B) - Příloha č.3:

- ▶ Zvedací úkony (činnosti, při kterých je přemísťováno břemeno), které zahrnují:
 - zařízení/technologie pro zvedání (přenášení) břemen v kritických zónách (např. výbušné zóny),
 - zvedání speciálních břemen, jako jsou konstrukce, mobilní jeřáby apod.
- ▶ nebo kde je na základě legislativy nebo interních směrnic požadována příprava Plánu pro zvedání břemen.

Výkopové práce (tiskopis B) - Příloha č.3:

- ▶ práce, které zahrnují ruční výkop nebo hloubení zemského povrchu s odstraněním zeminy, kde vyhloubení v technologickém prostředí má hloubku větší než 1,3 metru.

Práce probíhající při vypnutí (odpojení) energií (tiskopis B) - Příloha č.3:

- ▶ Práce probíhající při vypnutí (odpojení) energetických zdrojů. Zdroj energie je jakýkoliv elektrický, mechanický, hydraulický, pneumatický, gravitační, chemický (včetně LPG a CNG), jaderný, tepelný nebo jiný energetický zdroj, který může způsobit úraz.
2. V případě práce na elektrickém zařízení s napětím 1000V a více nebo práce v blízkosti takových zařízení, kde by mohlo dojít k ohrožení, je požadován Příkaz "B" dle ČSN 343100 (Bezpečnostní požadavky na obsluhu a práci na elektrických zařízeních) a Vyhlášky č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. „Pověření k práci“ - Všeobecné pověření k práci (Příloha č.4)

„Pověření k práci“ musí obsahovat minimálně následující informace:

- datum, osoba vykonávající práci, společnost, číslo objednávky, číslo povolení
- adresa ČS

- předepsané práce pro daný den (např. natírání přestřešení, oprava výmolů / děr na manipulační ploše atd.)
- nebezpečí spojené s prací (např. pád z výšky, provoz vozidel, auta v pohybu, úraz elektrickým proudem atd.)
- kontroly / opatření použité pro odvrácení nebezpečí (např. ochranné zábradlí, zátarasy, osobní ochranné pracovní prostředky, uzamčení / označení (Lockout / Tagout) atd.)
- podpis dodavatele (vydavatele pověření k práci) a provozovatele ČS nebo odpovědného pracovníka obsluhy – vedoucího směny.

Kompetentní pracovník dodavatele - vydavatel „Pověření k práci“, řádně proškolený a písemně oprávněný, je odpovědný za vydání „Pověření k práci“.

Provozovatel čerpací stanice nebo odpovědný pracovník obsluhy - vedoucí směny je odpovědný za vyžádání vydaného „Pověření k práci“ před zahájením práce a za potvrzení data a času zahájení práce a data a času ukončení práce. Rovněž je povinen provést příležitostnou kontrolu dodržování podmínek uvedených v „Pověření k práci“ a v případě jakéhokoli nedostatku požádat o zastavení práce a o nápravu nedostatku.

„Pověření k práci“ musí být vydáno a podepsáno ve 2 vyhotoveních: jedno vyhotovení pro kompetentního zástupce dodavatele na staveništi a jedno vyhotovení pro provozovatele ČS.

Jedno „Pověření k práci“ může být vydáno pouze pro jeden typ práce a pouze pro jednoho dodavatele. Pokud více dodavatelů realizuje jednu a tu samou činnost, musí být vydáno samostatné „Pověření k práci“ s uvedením příslušné totožnosti.

„Povolení k práci“ musí obsahovat minimálně následující informace:

1.Specifikace povolení	<ul style="list-style-type: none"> - obecná práce (činnost, která nezahrnuje práci s nebezpečím vzniku požáru nebo vstup do stísněných prostor) - práce s nebezpečím vzniku požáru - vstup do stísněných prostor - vjezd auta do nebezpečného prostoru
2. Základní údaje	<ul style="list-style-type: none"> - identifikační číslo povolení (specifické identifikační číslo) - objednávací organizace - číslo objednávky pro práci (pokud je použita) - prostor/místo práce (přesně stanovené místo, kde bude práce vykonávána, včetně zobrazení identifikačních čísel použitých zařízení) - název dodavatelské společnosti / počet pracovníků (na stejném povolení nemohou být uvedeni pracovníci více společností) - identifikační číslo zplnomocnění (přiložená kopie zplnomocnění) - datum a čas, kdy bylo povolení vydáno (nemůže být uveden dřívější nebo pozdější čas než skutečný čas při vydání) - platnost povolení (bez ohledu na případné prodloužení) - popis práce (1-2 stručné věty s jasným popisem vykonávané práce)
3. Charakteristika práce, potenciální nebezpečí, rizika a důsledky	<p>Podle technologie / okolností / prostoru / okolí práce: charakteristika práce (mechanická, s použitím elektrické energie, s použitím přístrojů, práce ve stísněném prostoru, práce s nebezpečím vzniku požáru, zkouška tlaku, zvedání, lešení, výkopové práce, souběžné práce atd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdroje nebezpečí (pohybující se stroje, padající předměty, hluk,

	<p>vibrace, elektřina, vysoký tlak, podtlak apod.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - charakteristika nebezpečných materiálů (výbušné, hořlavé, toxické, karcinogenní, mutagenní, škodlivé, žíravé plyny, tekuté, pevné, částičky apod.) - nebezpečné materiály (HC, H₂S, NH₃, CO, SO₂, HF, NO_x atd.) - potenciální důsledky (výbuch, oheň, otrava, popáleniny (chemické), udušení, popáleniny (fyzikální), opaření, elektrický šok, pád z výšky, zasypaní / utonutí, jiné fyzické škodliviny atd.) - vjezd vozidel do nebezpečných prostor (s uvedením registračního čísla a místa pro parkování)
4. Příprava prostoru	Podle povahy rizik / nebezpečí prostoru / technologie zabezpečit, aby byl bezpečný pracovní prostor zajištěn ze strany toho, kdo povolení vydává nebo ze strany toho, pro koho je povolení vydáno.
A. Prostor	<p>Všechny uvedené kroky by měly zajistit bezpečný výkon práce v pracovním prostoru, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izolovaný / oplocený pracovní prostor - uzavřený pracovní prostor - umístění bezpečnostního značení - úklid prostoru - oplachování (umývání) pracoviště / zařízení - použití zakrývacích materiálů (vlhká plachta) - pokrytí pěnou - zakrytí šachet, kanalizace, utěsnění sifónu - podepření - označení únikových cest - jiné (definovat přesně co / jak)
B. Zařízení	<p>Všechny uvedené kroky by měli zajistit další bezpečný výkon práce na jednotlivých zařízeních, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddělení od živých částí (uvedením postupu) - a) žádná elektrická připojení nebo - b) elektrická připojení jsou vypnutá a uzemněná - a) žádné topení nebo - b) systém topení je izolovaný - a) žádné záření nebo - b) zdroj záření je izolovaný - snížení tlaku - vyprázdnění / vysušení - provedené odplynění / odvětrání / otevření do ovzduší - propláchnutí vodou - zalití vodou - provedené odpaření - inertní prostředí (například: výměna katalyzátoru ve speciálních případech atd.) - vytvoření inertního prostředí

	<ul style="list-style-type: none"> - čištění - vhodná vnitřní teplota (splňující místní / zákonné podmínky) - příprava pro práce s nebezpečím vzniku požáru a / nebo práce se vstupem do stísněných prostor - jiné (přesně definované)
<p>5. Dodržování / splnění / zabezpečení bezpečnostních směrnic pracovníky držitele povolení</p>	<p>Definované vydavatelem povolení v souladu s předešlými body, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - požadované podrobné analýzy nebezpečí - požadované podrobné pracovní instrukce - potřebná koordinace po dobu souběžných činností (kým) - použití "základních" OOPP (definované legislativní úpravou a technickými normami) je vždy povinné, např.: <ul style="list-style-type: none"> • ochranné antistatické oblečení • ohnivzdorné ochranné oblečení • ochranné oblečení odolné proti opotřebení • ochranná přilba • ochranné brýle • ochranná obuv • jiné (specifikovat) - používání doplňkových OOPP (vlastnost/druh může být posouzeno vydavatelem povolení, za specifikaci a jejich zabezpečení je zodpovědný zaměstnavatel), např.: <ul style="list-style-type: none"> • ochranná maska na tvář • ochrana sluchu • ochranné rukavice (specifikovat) • dýchací pomůcky (specifikovat) • ochrana před pádem (specifikovat) • jiné (specifikovat) - průběžné (kontinuální) / periodické (určit periodicitu) měření koncentrace nebezpečných par (definovat potencionální skupiny: O₂, hořlavé – v případě povolení pro vstup do stísněných prostor a pro práci s nebezpečím vzniku požáru je vždy povinné průběžné (kontinuální) měření) - zajistit komunikaci mezi pracovníky (postup má být definovaný, např. vizuálně, hlasem, rádiem, lanem, a jiné) - požadované používání nejiskřivých nástrojů - požadované osvětlení do výbušného prostředí - požadované zařízení (elektrické) do výbušného prostředí - požadované nízkonapětové zařízení (12 – 24 V) - požadovaný oddělovací transformátor - požadovaná možnost hašení požáru (typ a hmotnost hasícího přístroje nebo jiné možnosti, např. namontované požární hadice připravené na použití, atd.) - požadované udržování vlhkosti/ pokrytí pěnou - utěsnění / zakrytí šachet, kanalizace, sifónů

	<ul style="list-style-type: none"> - použití zakrytí (vlhká plachta) - požadovaný dozor ze strany dodavatele (v případě povolení pro vstup do stísněných prostor musí být zabezpečení vždy minimálně 2 osoby / dozorující) - požadovaný dodatečný dohled hasičů - požadovaná inertní atmosféra - požadované dodatečné / speciální školení - jiné bezpečnostní požadavky / směrnice
<p>6. Měření koncentrace nebezpečných par – počáteční testy na přítomnost plynů</p>	<p>Podmínkou pro vydání „Povolení k práci“ je následující měření, které je vykonané vydavatelem povolení nebo jeho zástupcem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kyslíku (%) - hořlavého plynu (LEL) - toxického plynu (mg/m³) - teploty (°C) <p>Je nutné uvést datum a čas měření, jméno a podpis osoby, která měření realizovala, přiložené doklady o testovacím zařízení.</p>
<p>7. Seznam pracovníků a kontrolorů; Podklady a podpisy všech zúčastněných stran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - jména, pracovní pozice, identifikační čísla požadovaných zákonných povolení (např. číslo prohlídky protipožární ochrany,...) - jména, pracovní pozice, kontakty a podpisy všech zúčastněných stran v procesu vydávání „Povolení k práci“ (příjemce povolení, vydavatel povolení, jiná zúčastněná osoba)
<p>8. Prodloužení</p>	<p>2x – 4x, pokud nejsou změněny podmínky; rovněž jsou potřebné podpisy a stejné podklady ze strany příjemce povolení a vydavatele povolení; v případě, že je možné aplikovat testy na přítomnost plynů, také dodatečné údaje o těchto testech.</p>
<p>9. Kontroly (dozor)</p>	<p>Záznamy o kontrolách stanoviště po dobu práce (vyplňování není vždy povinné).</p>
<p>10. Ukončení povolení</p>	<p>Po ukončení práce (nebo v případech, kdy je to nutné) musí být „Povolení k práci“ ukončeno zástupcem vydavatele povolení a příjemcem povolení s tím, že je zaznamenán důvod ukončení, datum, čas, jména a podpisy výše uvedených osob.</p>

„Povolení k práci“ může být požadováno pro jakoukoli činnost, pokud o to požádá provozovatel ČS nebo zástupce Maloobchodu.

Dodavatel musí při vydávání písemného „Povolení k práci“ (pokud ČS zůstává v provozu) spolupracovat s pracovníkem "smluvní společnosti provozující služby v oblasti a BOZP a PO" (dále jen smluvní společnost), případně zástupcem oddělení SD & HSE a provozovatelem ČS.

„Povolení k práci“ musí být vydáno a podepsáno ve 2 vyhotoveních: jedno vyhotovení je předáno příslušnému zástupci dodavatele na staveništi a jedno vyhotovení je odevzdáno provozovateli ČS (pokud ČS zůstává v provozu).

Jedno „Povolení k práci“ může být vydáno pouze pro jeden typ práce a pouze pro jednoho dodavatele. V případě, že více dodavatelů realizuje tutéž kritickou činnost, musí být vydáno samostatné „Povolení k práci“, pro každého dodavatele zvlášť.

Hotové „Povolení k práci“ musí být uloženo v průhledném obalu nebo ve velkém zapínatelném obalu a musí být snadno dostupné v jakémkoliv okamžiku po dobu trvání práce.

„Povolení k práci“ je platné pouze po dobu a čas, který je uveden na Povolení k práci. Platnost může být prodloužena vydavatelem povolení pouze, pokud nejsou povolené práce do

stanoveného termínu dokončeny a nedošlo ke změně okolností. Jedno „Povolení k práci“ nemůže být použito déle než na jednu pracovní směnu (maximálně 12 hodin).

„Povolení k práci“ pro práci s nebezpečím vzniku požáru a pro práci ve stísněných prostorech může být vydáno a požadovaná měření koncentrace nebezpečných par pro tato povolení mohou být provedena pouze zaměstnanci dodavatele, kteří jsou řádně proškoleni. Vydavatel těchto povolení nebo pověřený pracovník (nebo třetí strana) jednající jeho jménem musí kontrolovat plnění podmínek, která jsou definována v povoleních, tak často, jak je požadováno.

Dodavatel je odpovědný za seznámení svých zaměstnanců s obsahem Povolení k práci, za implementaci bezpečnostních opatření stanovených v „Povolení k práci“ a za zajištění trvalého dozoru povolených prací.

Po ukončení povolených prací musí být do „Povolení k práci“ zapsán přesný čas ukončení prací a staveniště musí být odevzdáno kompetentnímu zástupci Maloobchodu.

Vydané „Povolení k práci“ musí být archivované na ČS po dobu nejméně 12 měsíců.

Pouze kompetentní osoba / osoby jsou oprávněné vykonávat práce, které vyžadují Povolení k práci. Analýza bezpečnosti pracovního postupu (JSA):

Před zahájením každé práce (HSE kritické / rizikové činnosti), na které je vystaveno písemné povolení k práci, je nutné provést tzv. Analýzu bezpečnosti pracovního postupu. Analýza bezpečnosti pracovního postupu (dále jen "analýza") je jedním z několika způsobů identifikace nebezpečí a ohrožení, které se používají v chemickém průmyslu.

Povinností realizátora prací bude vypracovat před zahájením prací výše uvedený dokument, který předloží vystavovateli povolení. Po předložení tohoto dokumentu bude možné vystavit písemné „Povolení k práci“ a začít výkon práce realizátorem. Metoda se provádí na pracovišti, kde budou předmětné práce prováděny, před vystavením písemného Povolení k práci. Do procesu provádění analýzy musí být zahrnuti všichni členové pracovní skupiny. Pokud během procesu provedení analýzy není možná účast všech členů pracovní skupiny, je potřeba zajistit jejich seznámení se s obsahem analýzy.

V případě rutinních (opakujících) se činností (svařování, broušení, stavba lešení atd) může být analýza vypracována předem, členové pracovní skupiny ji ale musí zkontrolovat a seznámit se s ní.

Uvedený dokument není potřeba vypracovat v případě, že dané práce jsou součástí HSE plánu, resp. komisního stanovení podmínek k práci, nebo pokud je analýza rizik součástí pracovního / technologického postupu pro danou práci. Analýza bezpečnosti pracovního postupu nenahrazuje vystavení „Povolení k práci“.

Staveniště, která jsou předána dodavateli

V případě stavenišť, která byla předána dodavateli (kromě přestavovaných ČS v provozu), je dodavatel kompetentní a plně odpovědný za vydávání povolení k práci. Požadavky pro „Povolení k práci“ specifikované v tomto dokumentu však musí být dodržovány.

Staveniště, která nebyla předána dodavateli (ČS v provozu):

V případě stavenišť, která nebyla předána dodavateli a stavenišť, která zůstávají v provozu, je postup pro vydávání „Povolení k práci“ následující:

- Dodavatel (realizátor prací) oznámí provozovateli ČS a smluvní společnosti, jež zabezpečuje služby v oblasti BOZP a PO, zahájení prací nejméně 3 dny dopředu
- „Povolení k práci“ všeho druhu vyplní a potvrdí kompetentní zástupce dodavatele (realizátora prací)
- Kompetentní pracovník BOZP a PO Maloobchodu (specialista smluvní společnosti) potvrdí správnost podmínek stanovených v „Povolení k práci“

- Provozovatel ČS vedoucí směny potvrdí na „Povolení k práci“ správnost údajů o době jeho vystavení a o pracovnících realizátora prací, kteří budou uvedené činnosti na čerpací stanici vykonávat.

Kontaktní osoby za smluvní společnost zabezpečující služby v oblasti BOZP a PO:
poskytne oddělení SD & HSE společnosti MOL Česká republika, s.r.o.

Povolení k práci / Povolení pro vysoce rizikové práce

Po přechodné období (do 31.12.2016) je povoleno používat formulář „Povolení k práci / Povolení pro vysoce rizikové práce“ v souladu se směrnicí HSE 144 – Povolení pro vysoce rizikové práce.

IV. POŽADAVKY NA NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI, KTERÉ ZAHRNÚJÍ VSTUP DO STÍSNĚNÉHO PROSTORU A/NEBO PRÁCI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU A/NEBO JSOU VYKONÁVÁNÉ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU A/NEBO POŽÁRU

Níže popsany soubor pravidel musí být vždy striktně dodržován jako minimální souhrn požadavků pro činnosti uvedené v názvu kapitoly, nesmí ale nahrazovat vhodnější a účinnější podmínky stanovené v příslušných zákonech a interních směrnicích.

Poznámka: tento soubor pravidel se vztahuje na obecné / normální provozní podmínky a nezahrnuje mimořádné situace, jako jsou havárie nebo nouzové / mimořádné události.

Práce vykonávané v prostředí s nebezpečím výbuchu, kromě stáčení, musí být prováděny v souladu s §6 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (viz Příkaz V).

1. Předání / převzetí staveniště:

4.1 V těchto případech musí proces předání / převzetí staveniště vždy proběhnout mezi oddělením Maloobchodu / pracovníkem oddělení Retail Network Engineering & Maintenance (pracovník musí být pro předání / převzetí staveniště písemně pověřen manažerem Maloobchodu a musí postupovat dle Protokolu Maloobchodu) a mezi hlavním dodavatelem (platí rovněž pro přípravné činnosti na staveništi popsané v bodě č. 2), a od tohoto okamžiku je určený zástupce hlavního dodavatele (vyškolený oddělením Maloobchodu a současně písemně pověřený svým zaměstnavatelem a oddělením Maloobchodu) odpovědný za vydávání „Povolení k práci“ v souladu s tímto souborem minimálních závazných pravidel. Uvedené je nezbytné pro provádění práce hlavním dodavatelem a subdodavatelem. Tento dvoufázový postup předání staveniště může být implementován jako jednofázový, je-li přítomna každá z uvedených stran. Přesné okolnosti týkající se pracovního prostoru, rozdělení úkolů a odpovědností mezi oddělením Maloobchodu / pracovníkem oddělení Retail Network Engineering & Maintenance a hlavním dodavatelem (a jeho subdodavatelem) musí být definovány v zápisu (v protokolu) o předání staveniště tak, jak je uvedeno výše.

4.2 V případě výstavby, přestavby, rozebrání, demolice čerpací stanice a v případech, kdy musí být na ČS běžný provoz zastaven, je rovněž nutné provést protokolární postup předání a převzetí staveniště. Předání staveniště je v těchto případech iniciováno manažerem Maloobchodu - Retail Network Engineering & Maintenance (po konzultaci s oddělením SD & HSE a s manažerem oddělení Maloobchodu, pokud je to nutné).

Protokolární postup musí být zdokumentován s následujícím minimálním obsahem:

- Jméno odpovědné osoby ze všech zainteresovaných stran
- Hranice staveniště
- Služba na staveništi
- Procesní a netechnologická rizika na staveništi

- Další nezávislí dodavatelé (subdodavatelé) pracující na staveništi
- Požadovaná povolení pro výkon práce na staveništi
- Systém vydávání povolení
- Referent pro vydávání povolení
- Požadavky na školení
- Osobní ochranné prostředky nutné na staveništi
- Pohotovostní signály (bezpečnostní značení a ostatní signály)
- Úkoly a odpovědnosti v případě pohotovosti (havárie)
- Požadavky na HSE dohled
- Požadavky na nakládání s odpady
- Požadavky na dopravu uvnitř staveniště

Na staveništi musí být k dispozici stavební deník staveniště tak, aby do něj mohly být zaznamenávány všechny příslušné HSE připomínky a požadavky týkající se prací a vlastního staveniště. Záznamy do stavebního deníku staveniště smí provádět kompetentní zástupce oddělení Maloobchodu.

Dodavatelé a subdodavatelé musí na staveništi nosit OOPP, které umožňují jejich identifikaci (např. název společnosti atd.). Předák (mistr) dodavatele (a subdodavatelů) musí být viditelně identifikovatelný, např. ochrannou přilbou jiné barvy, štítkem na přilbě, označením na uniformě nebo na bezpečnostní vestě apod.

Pokud je na území (staveništi) více dodavatelů ve stejnou dobu, musí si vzájemně písemně definovat rozdělení HSE odpovědností.

Definice rozdělení HSE odpovědností může být změněna pracovníkem smluvní společnosti, příp. zástupcem oddělení SD & HSE. Pracovník smluvní společnosti, příp. zástupce oddělení SD & HSE, si může rovněž vyhradit právo určit rozdělení HSE odpovědností mezi těmito dodavateli.

Účastníci předání staveniště jsou následující:

- zástupce (zástupci) oddělení Maloobchodu
- provozovatel ČS, pokud je požadována jeho spoluúčinnost
- pověřený vedoucí dodavatele
- zástupce (zástupci) ostatních dotčených jednotek a/nebo třetích stran, např. SD&HSE

Po předání staveniště dodavateli je dodavatel plně odpovědný za všechny HSE náležitosti. Po ukončení všech činností dodavatele musí být staveniště předáno kompetentnímu zástupci Maloobchodu. Staveniště může být nepřetržitě kontrolováno a/nebo dozorováno zástupci Maloobchodu (např. Managementem, SD&HSE týmem apod.).

Kontaktní osoby oddělení Maloobchodu MOL Česká republika, s.r.o.:

Ing. Petr Roubal (Retail Network Engineering & Maintenance Manager)
telefon: +420 602 216 061
e-mail: petr.roubal@molcesko.cz

Tomáš Novotný (Retail Operations Manager)
telefon: +420 604 298 221
e-mail: tomas.novotny@molcesko.cz

Kontaktní osoby oddělení SD&HSE MOL Česká republika, s.r.o.:

Ing. Miroslav Beznoska, PhD. (SD&HSE Manager)
telefon: +420 725 525 535
e-mail: miroslav.beznoska@molcesko.cz

Mgr. David Chaloupka, PhD. (Ochrana životního prostředí)
telefon: +420 602 208 750
e-mail: david.chaloupka@molcesko.cz

Radan Švrček (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
telefon: +420 727 882 058
e-mail: radan.svrcek@molcesko.cz

2. Příprava pracovního prostoru / staveniště

2.1. Po předání / převzetí pracovního prostoru / staveniště je hlavní dodavatel zodpovědný za přípravu pracovního prostoru, aby zabezpečil možnosti pro bezpečnou pracovní činnost.

3. Vydávání „Povolení k práci“

3.1. Pro jakýkoliv typ nebezpečné činnosti (včetně vstupu do stísněného prostoru a / nebo práce s nebezpečím vzniku požáru a / nebo práce, která je prováděna v prostředí s nebezpečím výbuchu a / nebo požáru), která je zahrnuta nebo nezahrnuta do procesu předání / převzetí staveniště, může být „Povolení k práci“ vydané pouze v souladu s analýzou nebezpečí přidělené práce. Základní nebezpečí na ČS jsou definovány v Příloze č. 1.

Z tohoto důvodu je hlavní dodavatel odpovědný za přípravu analýzy nebezpečí, která je součástí HSE plánu pro jeho vlastní činnosti i pro činnosti jeho subdodavatelů. HSE plán musí být předložen oddělení SD & HSE ještě před zahájením prací na staveništi a musí být oddělením SD & HSE schválen.

Před vydáním „Povolení k práci“ (oprávnění pro vstup do stísněného prostoru, „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru) musí zaměstnanec hlavního dodavatele a vydavatel „Povolení k práci“ (dodavatel) společně zkontrolovat pracovní prostor / staveniště přímo na místě a zde vydavatel „Povolení k práci“ identifikuje / vyhodnotí podmínky k práci a na základě toho vydá „Povolení k práci“ pro nebezpečné / rizikové činnosti. V jednoduchých případech může být toto posouzení součástí procesu vydávání Povolení k práci, zadokumentováno v samotném vydaném Povolení k práci. Jakýkoliv druh pracovní činnosti lze zahájit pouze tehdy, pokud pracovníci absolvovali zdokumentovatelným způsobem (prostřednictvím dodavatele) bezpečnostní školení a pokud mají potřebné licence, povolení a vzdělání pro výkon daných prací, které vyplývají ze zákonných podmínek nebo interních řídicích aktů - odpovědnost za uvedené nese dodavatel.

3.2. Před vydáním „Povolení k práci“ dodavatelem musí zástupci všech dodavatelů (včetně hlavního dodavatele) písemně pověřit (zplnomocnit) své zaměstnance k vykonávání předmětných nebezpečných prací a tento dokument musí obsahovat minimálně následující údaje:

O dodavateli:

- přesný název, datum vydání tohoto dokumentu
- jméno a pozice manažera, který je za práci odpovědný
- seznam zařízení a nástrojů, které se budou při práci používat (příslušná označení)
- prohlášení, že zaměstnanci, kterým byla práce přidělena, mají potřebnou kvalifikaci, způsobilost, informace a zkušenosti potřebné pro danou práci, včetně školení BOZP a PO (požární ochrana). Všechna zařízení, nářadí a přístroje, včetně osobních ochranných

pracovních prostředků (OOPP), které se používají při práci, musí během práce plně vyhovovat příslušným požadavkům a typu práce.

- podpis zaměstnavatele (zástupce dodavatelské společnosti, který má přímá zaměstnavatelská práva k pracovníkům nebo jsou na něj tato práva částečně / plně delegovaná).

O práci:

- lokalita / sídlo / provoz (pozemek)
- datum zahájení
- podrobný popis

O pracovnících:

- jména
- identifikační znaky zákonných povolení požadovaných pro různou práci a pracovní místa

Zplnomocnění musí být vždy připojeno k vydanému „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru a práci ve stísněném prostoru.

Před podpisem „Povolení k práci“ provozovatelem ČS / vedoucím směny a kompetentním pracovníkem BOZP a PO který potvrdí správnost podmínek uvedených v povolení k práci, musí tyto vizuálně zkontrolovat, zda všechny údaje uvedené v plné moci jsou dostačující a pravdivé (např. zařízení a nástroje použité pro práci ve stísněném prostoru, speciální zařízení do výbušného prostředí a jsou-li ve vyhovujícím stavu).

3.3 Pracovní činnost nemůže být povolena a prováděna, pokud se pracoviště nachází v zóně 0 nebezpečného prostředí (např. vnitřní část otevřené skladovací nádrže PHM nebo zachytňovací jímkou v pracovním prostředí technologie pracující s uhlovodíky atd., pokud nebylo řádně připraveno). Pracovní činnost nemůže být povolena a prováděna, pokud koncentrace hořlavých plynů v pracovním prostředí dosahuje nebo překračuje hranici LEL 20% - i v případě, že není zařazeno do zóny 0.

4. Osobní přenosné detektory plynů

Z důvodu zajištění BOZP osob, které vstupují do zóny s možností výskytu výbušné, nedýchatelné nebo toxické atmosféry, musí být tyto osoby vybavené osobními přenosnými detektory plynů.

4.1 Pokyny k osobním přenosným detektorům plynů:

Osobní přenosný detektor plynů (dále jen osobní detektor) je určen pro detekci a kontinuální sledování koncentrace plynů v pracovním prostředí. Osobní detektor musí být vybaven dvěma typy senzorů, které detekují O₂, Ex. V případě možnosti výskytu jiných plynů je potřeba doplnit osobní detektor o tyto senzory.

Povolené je používat pouze osobní detektor, od jehož poslední kalibrace neuplynula doba delší než 180 dnů!

Bez osobního detektoru je zakázáno vstupovat:

1. do prostoru, kde hrozí nebezpečí výbuchu (zóna 0,1,2),
2. do prostoru, kde hrozí snížení obsahu kyslíku v ovzduší pod 19 % resp. otrava H₂S, CO nebo jiným toxickým plynem,
3. do uzavřeného prostoru a do prostoru pod úrovní terénu.

Nastavení výstražných signálů na osobním detektoru:

Druh plynu	Výstražný signál 1. stupně	Výstražný signál 2. stupně
O ₂	pokles pod 19%	nad 23%
Ex (CxHy)	5% DMV	20% DMV

4.2 Postup při signálech

Výstražný signál 1. stupně

Při zaznění prvního stupně výstražného signálu je potřeba přerušit práci a stisknout na osobním detektoru tlačítko OK (potvrzení alarmu). Pokud dojde po stisknutí tlačítka OK k opětovnému spuštění varovného signálu 1. stupně, zaměstnanec musí okamžitě opustit prostor, ve kterém se nachází a kontaktovat osobu odpovědnou za pracoviště s cílem prověřit zdroj úniku plynu, resp. nedostatek kyslíku.

Pokud je koncentrace kyslíku je rovna nebo je nižší než 19%, musí zaměstnanec okamžitě opustit prostor, s výjimkou případů, kdy použije autonomní dýchací přístroj.

Výstražný signál 2. stupně

Při zaznění druhého stupně výstražného signálu musí zaměstnanec okamžitě přerušit práci a ihned opustit prostor, ve kterém se nachází a kontaktovat osobu odpovědnou za pracoviště.

Pokud koncentrace kyslíku překročí 23%, musí zaměstnanec okamžitě opustit prostor.

4.3 Používání osobního detektoru

Pracovníci dodavatele musí mít při výkonu práce tam, kde je možnost výskytu nebezpečného plynu, k dispozici minimálně dva osobní detektory plynu v každé pracovní skupině (uvedené v písemném Povolení k práci). Rozmístění členů pracovní skupiny dodavatele musí být takové, aby v případě výskytu ohrožení plynem okamžitě všichni členové pracovní skupiny zaregistrovali výstražný signál osobního detektoru (neplatí pro práci v uzavřených prostorách a pod úrovní terénu, kde musí mít osobní detektor každá osoba).

Pokud to není možné zajistit, musí se v každé pracovní skupině dodavatele nacházet takový počet osobních detektorů, aby mohl každý její člen okamžitě zaregistrovat výstražný signál osobního detektoru.

- osobní detektor musí být nošen viditelně a musí být umístěn v dýchací zóně (v okruhu do cca 30 cm od úst / nosu). Je zakázáno jej nosit pod oděvem.
- před každým použitím musí pracovník zkontrolovat funkčnost osobního detektoru. Při zjištění závady (např. upozornění na poruchu nebo jiné výstražné upozornění na displeji přístroje), nebo při zobrazení nereálných naměřených hodnot (např. zvýšené naměřené hodnoty při pobytu v zaručeně nezamořeném prostředí) musí okamžitě informovat svého nadřízeného o tomto stavu.
- při zjištění poruchy se osobní detektor nesmí používat a je potřeba zabezpečit náhradní osobní detektor.
- pokud dojde během pobytu v zóně výskytu nebezpečného plynu k selhání / vybití osobního detektoru, je zaměstnanec povinen okamžitě opustit daný prostor a vyměnit osobní detektor za funkční.
- při používání osobního přenosného detektoru je pracovník povinen přísně dodržovat návod k obsluze, se kterým musí být prokazatelně obeznámen.

5. Práce, která zahrnuje vstup do stísněných / uzavřených prostor

5.1. Pokud není možné odstranit přítomnost jakýchkoli hořlavých nebo jinak nebezpečných materiálů (škodlivé, toxické, jedovaté) nebo při omezeném větrání prostoru, je povinností během celého výkonu práce neustále měřit koncentraci plynu - i když bylo provedeno prvotní měření přítomnosti plynu před vydáním povolení pro vstup do stísněných prostor

Změřeny musí být následující parametry (před vydáním „Povolení k práci“ a průběžně během výkonu práce):

- hořlavé výpary / plyny (LEL = limitní úroveň expozice)
- O₂
- Škodlivé / toxické výpary/ plyny

5.2. Škodlivé / toxické výpary, plyny a kyslík

V případě, že v prostředí jsou nebo by mohly být přítomny škodlivé / toxické plyny nebo by se jejich koncentrace mohla zvýšit, nezávisle na koncentraci O₂ (není podstatné, zda je pod nebo nad 19 ppm), může být práce provedena pouze s použitím ochranného oděvu, který poskytuje plnou ochranu těla a s použitím dýchacího přístroje, který je zcela nezávislý na okolním vzduchu.

V takových podmínkách jen permanentní měření hořlavých výparů / plynů (LEL) dostačující, nesmí však být za žádných okolností přerušeno.

Poznámka:

- pokud jsou práce, které obnášejí vstup do stísněných prostor, prováděny v inertní atmosféře, musí být neustále prováděno měření, které potvrdí, že inertní atmosféra je zachována. Pokud není možné zajistit kontinuální zachování inertní atmosféry, nesmí být práce povolena.
- pokud jsou práce, které obnášejí vstup do stísněných prostor, prováděny v atmosféře, kde může být koncentrace O₂ vyšší než je běžná úroveň (nad 21 ppm), musí být koncentrace O₂ neustále měřena a udržována pod hranicí 23 ppm, aby bylo možné vyvarovat se zvýšenému nebezpečí požáru.

Pokud se koncentrace O₂ pohybuje mezi 21 a 23 ppm, nemohou být povoleny žádné práce s nebezpečím vzniku požáru a je možné použít pouze zařízení určená pro výbušná prostředí (režim ochrany je popsán v bodě 4.3) a nejiskřivé nářadí.

V případě koncentrace O₂ nad 23 ppm mohou být práce povoleny a provedeny pouze dle speciálních technologických instrukcí, které jsou připravené / odsouhlasené v písemné podobě všemi zúčastněnými stranami a vztahují se na danou činnost!

5.3. Hořlavé materiály

V případě práce, která je prováděna ve stísněném prostoru s výskytem nebo zvýšenou koncentrací hořlavého materiálu, je nutné zajistit neustále měření hořlavých výparů / plynů (LEL), které nesmí být za žádných okolností přerušeno a povinná jsou následující opatření:

- pokud je zamoření ovzduší do úrovně 5% LEL (limitní úrovně expozice) a je evidentní, že znečištění nemůže během prací dosáhnout vyšší úrovně, může být práce s nebezpečím vzniku požáru povolena. Pokud průběžné měření ukáže stoupající zamoření, musí být všechny práce s nebezpečím vzniku požáru okamžitě zastaveny při dosažení úrovně 5% LEL.
- pokud je zamoření ovzduší vyšší než 5% LEL, nesmí být práce s nebezpečím vzniku požáru a práce s použitím jiskřivých nástrojů povolena. Pokud je koncentrace zamoření mezi 5 - 20% LEL, mohou být povolena pouze zařízení (elektrická) určená pro výbušné prostředí a nejiskřivé nářadí, které je určeno pro použití v kategorii zóny 1, výhradně pro skupinu použití II. a odpovídající kategorii plynů (A, B, C) a příslušné teplotní (T1-T6) klasifikaci (II 2 G E Ex d / i / o / p / q IIA / B / C T1-6). Jakýkoliv statický výboj nebo statické jiskření musí být eliminováno.

- vstup do stísněného prostoru s koncentrací do 20% LEL může být povolen pouze pro ten druh činností, které nezahrnují žádný typ práce s nebezpečím vzniku požáru nebo s použitím jiskřivých nástrojů.

Činnosti ve stísněném prostoru	LEL (Limitní úroveň expozice)		
	0 – 5%	5 -20%	nad 20%
Nezahrnuje práci s nebezpečím vzniku požáru	ano	ano	ne
Zahrnuje práci s nebezpečím vzniku požáru	ano	ne	ne

Práce ve stísněném / uzavřeném prostoru s koncentrací vyšší než 20% LEL nesmí být povolena nebo vykonávána!

5.4. Čisté pracovní prostředí

V případě, že činnost (např. revize) je prováděna ve stísněném prostoru, který byl zcela vyčištěn před výkonem této činnosti, přítomnost jakéhokoli druhu nebezpečných látek (hořlavé, škodlivé, toxické) mohla být v důsledku toho vyloučena, vlastní činnost nemůže způsobit jejich vznik a prostor je účinně odvětráván, tj koncentrace O₂ je dostatečná (alespoň nad 19 ppm), není potřeba použít celotělovou ochranu a dýchací přístroj. Také v těchto podmínkách je povinné nepřetržité (kontinuální) měření koncentrace plynu, viz bod 4.1.

5.5. Další závazné otázky bezpečnosti

Všechna elektrická zařízení vyhovující výše uvedeným požadavkům, která se používají ve stísněném prostoru - kde se může vyskytnout jakýkoliv "cizí" elektrický potenciál a způsobit nebezpečí elektrického šoku - mohou být napájena elektrickou energií pouze přes oddělovací transformátor.

V případě prací, které vyžadují vstup do stísněného prostoru, musí být kromě pracovníků pracujících uvnitř vždy přítomni minimálně 2 pracovníci vykonávající dozor / kontroloři - ze strany dodavatele, který provádí práce - jejichž role nebo odpovědnost nesmí být jiná než dohled nad prací a kteří v případě potřeby okamžitě zahájí zajišťovací činnost a záchranu pracovníků uvnitř.

Tito pracovníci vykonávající dozor / kontroloři musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky stejné úrovně, musí mít zajištěnou nepřetržitou komunikaci s pracovníky uvnitř a musí být vyškoleni, způsobilí a vybavení pro záchranné práce.

6. Práce s nebezpečím vzniku požáru a/nebo činnosti vykonávané v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru

6.1. Vzhledem k tomu, že při práci s nebezpečím vzniku požáru v prostředí s nebezpečím výbuchu a / nebo požáru, která nezahrnuje vstup do stísněného prostoru, není možné bezpečně vyloučit přítomnost nebo výskyt hořlavých nebo jiných nebezpečných materiálů (škodlivých, toxických, jedovatých) - je kromě počátečního měření plynu před vydáním „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru vždy povinností nepřetržité (kontinuální) měření koncentrace plynu.

Je nutné měřit následující parametry (před vydáním „Povolení k práci“ a při nepřetržitém měření během výkonu práce):

- hořlavé výpary / plyny (LEL)
- škodlivé/ toxické výpary / plyny

V případě, že práce zahrnuje vstup do stísněného prostoru, musí být dodržena také všechna pravidla dle bodu 4.

6.2. Škodlivé / toxické výpary, plyny

Pokud se v pracovním prostředí nachází nebo se mohou vyskytnout škodlivé / toxické výpary / plyny, musí být v „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru uvedeno sledování jejich koncentrace a způsob ochrany.

Pokud v pracovním prostředí nejsou přítomny škodlivé / toxické plyny nebo lze jejich výskyt vyloučit, je dostačující, ale vždy povinné, měření koncentrace nebezpečných par / plynů (LEL).

6.3. Hořlavé materiály

Pokud je práce vykonávána v prostředí, kde nelze vyloučit výskyt nebo zvýšení koncentrace hořlavého materiálu, nesmí být za žádných okolností přerušeno nepřetržité (kontinuální) měření koncentrace nebezpečných par / plynů (LEL).

V případě zamoření ovzduší do úrovně 20% LEL s tím, že je evidentní, že úroveň zamoření během prací nebude stoupat, může být povolena práce s nebezpečím vzniku požáru.

Pokud v průběhu práce překročí úroveň koncentrace jakéhokoliv hořlavého materiálu v ovzduší 20% LEL, musí být všechny práce okamžitě zastaveny, musí být eliminovány všechny potenciální zdroje zapálení a zamořený prostor musí být okamžitě evakuován. Práce může být obnovena pouze v případě, že úroveň koncentrace je snížena (pod 20% LEL) a je vydáno rozšířené nebo nově vydané povolení.

Pokud se v prostoru / jako výsledek činnosti nacházejí nebo mohou vyskytnout nějaké hořlavé nebo samozápalé (pyroforní) materiály, musí být prostor neustále monitorován a jejich nebezpečnému zahřátí musí být zabráněno nepřetržitým zvlhčováním materiálu / prostoru. Tyto materiály musí být bezodkladně odděleny od jiných hořlavých materiálů a skladovány vlhké v uzavřených kovových nádobách mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a / nebo ohně.

Práce s nebezpečím vzniku požáru	LEL (Limitní úroveň expozice)		
	0 – 5%	5 -20%	nad 20%
v otevřeném prostoru	ano	ano	ne
ve stísněném prostoru	ano	ne	ne

Při koncentraci nad 20% LEL nesmí být povolena nebo prováděna žádná práce, která zahrnuje práci s nebezpečím vzniku požáru!

6.4. Čisté pracovní prostředí

Pokud je práce s nebezpečím vzniku požáru prováděna v pracovním prostoru, kde se nenacházejí nebo se nevyskytují hořlavé páry / plyny (např. ze sousedících provozů), nenacházejí se zde žádné hořlavé nebezpečné látky, vlastní činnost nemůže vést k jejich výskytu a prostor je účinně větraný (jako např. na staveništi na "zelené louce"), není povinné permanentní (nepřetržité) měření koncentrace plynu popsané v bodě 4.1 - dodavatel o něm rozhodne na základě aktuálních okolností v pracovním prostoru.

V těchto případech situací s nízkým rizikem požáru určí dodavatel (vydavatel povolení) v „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru, zda jsou potřeba nová měření a v jaké frekvenci mají být provedena.

6.5. Další povinné otázky bezpečnosti

Všechna elektrická zařízení používaná při práci s nebezpečím vzniku požáru a na velkých kovových konstrukcích - kde se může vyskytnout jakýkoliv "cizí" elektrický potenciál a může zapříčinit nebezpečí elektrického šoku - mohou být napojena na elektrickou energii pouze přes oddělovací transformátor.

V případě prací, které zahrnují práci s nebezpečím vzniku požáru - dle rozhodnutí dodavatele, který vydává „Povolení k práci“ - musí být kromě pracovníků provádějících danou práci zajištěn dodavatelem alespoň jeden pracovník vykonávající dozor / kontrolor, jehož role nebo odpovědnost nesmí být jiná než dohled nad prací a který v případě potřeby okamžitě zahájí zajišťovací činnost.

Pracovní prostor a jeho okolí musí splňovat bezpečnostní podmínky pro práci s nebezpečím vzniku požáru. Vykonávaná práce s nebezpečím vzniku požáru nesmí zvyšovat nebezpečí požáru - čištění, zvlhčování prostoru, zakrytí / uzavření / s cílem vyloučit všechny možné zdroje hořlavých materiálů (technologické systémy, šachty, jiné činnosti - např. malování atd.) a musí být zkoordinována dodavatelem (vydavatelem povolení k práci) před vydáním povolení k práci.

Za plnění a průběžné dodržování těchto podmínek odpovídá hlavní dodavatel.

Měření uvedená v bodech číslo 4 a 5 mohou být v obou případech provedena zařízením na monitorování nebezpečného prostředí nebo osobním monitorovacím zařízením (pro pracovníky), které mají zvukovou nebo světelnou signalizaci s tím, že jsou dosaženy přednastavené mezní hodnoty a jsou pro prostředí s nebezpečím výbuchu náležitě minimálně do zóny 1, skupina použití II., a relevantní kategorie plynu (A, B, C) a relevantní klasifikace teploty (T1-T6).

U osobních monitorovacích zařízení (pro pracovníky) - pokud pracuje více pracovníků spolu, blízko sebe ve stejném prostoru - je dostačující, aby byl monitorován celý prostor bez toho, že by měl každý pracovník připnuté zařízení na oblečení.

Toto on-line měření (v pracovním režimu) nenahrazuje povinná měření koncentrace plynu, která jsou předepsána pro vydání „Povolení k práci“ (za počáteční měření pro účely vydání „Povolení k práci“ je vždy odpovědný dodavatel)!

V případě občasných prací s nebezpečím vzniku požáru nebo se vstupem do stísněných prostor musí platnost „Povolení k práci“ odpovídat maximálně délce jedné směny (podle délky směny dodavatele).

Prodloužení „Povolení k práci“ vydavatelem povolení je možné pouze v případě, že všechny okolnosti pro práci zůstaly nezměněné. V případě jakékoli malé změny musí být vydáno nové povolení k práci, které musí zahrnovat všechny nové aspekty.

Měření koncentrace nebezpečných par v uzavřených prostorech je nutné monitorovat minimálně ve třech výškových hladinách (dole, uprostřed a nahoře).

Poznámka: Možnost prodloužení platnosti „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru může být zajišťována pro činnosti na "zelené louce".

Po skončení povolené práce (po posledním prodloužení) musí být „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru / pro vstup do stísněného prostoru uzavřené (podepsané) společně vydavatelem povolení a pracovníkem dodavatele.

„Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru a povolení pro vstup do stísněných prostor může být vydáno a prodlouženo zaměstnanci dodavatele, kteří byli řádně vyškoleni a jsou písemně oprávněni - nesmí být však na nižším stupni než je vedoucí směny pro práci s nebezpečím vzniku požáru a než je zástupce manažera v případě povolení pro vstup do stísněného prostoru. Počáteční měření koncentrace nebezpečných par požadované pro vydání „Povolení k práci“ mohou být provedena pouze jménem nebo v zastoupení Maloobchodu a pouze zaměstnanci, kteří byli řádně vyškoleni a jsou písemně oprávněni.

Vydavatel těchto potvrzení (dodavatel) nebo pověřený zaměstnanec (nebo pracovník třetí strany), který jedná jeho jménem, musí průběžně kontrolovat dodržování podmínek stanovených ve vydaných povoleních v požadované frekvenci, minimálně však každé 4 hodiny.

Zaměstnanci dodavatele se musí chovat tak, aby nezpůsobili žádný požár nebo úraz, a to zejména při používání tepelných zdrojů, elektrické energie, plynu nebo jiných spotřebičů a pokud skladují a používají hořlavé látky a zacházejí s otevřeným ohněm.

Dodavatel musí odstranit riziko požáru nebo výbuchu, které by mohlo být vyvoláno jiskrami nebo odstříknutím či odkápnutím horkého kovu do přilehlého prostoru nebo do prostoru situovaného pod místem, kde je vykonávána práce s ohněm.

Dodavatel nesmí provádět práce se zvýšeným rizikem požáru (např. svařování, použití otevřeného ohně atd.) v blízkosti šachet, kanalizace atd. (v okruhu 10 metrů) nebo musí zajistit jejich nepropustné zakrytí.

Po přerušení nebo skončení práce musí zaměstnanci dodavatele provést kontrolu pracovního místa z hlediska požární ochrany a musí odstranit všechny zjištěné nedostatky a uvést pracovní místo z hlediska požární ochrany do bezpečného stavu.

Po ukončení svařování nebo jiných prací s otevřeným ohněm (např. uhašení zbytků ohně vodou) musí dodavatel odstranit všechny nebezpečné zdroje požáru a kontrolovat pracovní místo, až dokud nevychladne na okolní teplotu.

Pokud je to nutné z důvodu prevence před potencionálním pozdějším vznikem požáru, musí být zajištěn následný monitoring prostoru (požární dohled).

Zaměstnanci dodavatele mají zakázáno kouřit v prostorách čerpací stanice s výjimkou místa k tomu určeném provozovatelem ČS.

Zaměstnanci dodavatele mají zakázáno skladovat hořlavé kapaliny mimo určené místo a skladovat je v blízkosti topení nebo jiných zařízení, které vyvíjejí teplo.

Zaměstnanci dodavatele mají zakázáno poškozovat bezpečnostní označení a dokumentaci požární ochrany na čerpací stanici.

V. POŽADAVKY NA PRÁCI VE VÝŠKÁCH

1. Pro vybrané práce ve výškách musí být vydáno „Pověření k práci“ viz. kapitola II.
2. V případě dlouhodobých činností a/nebo je-li potřeba použít nástroje (kromě jednoduchých nástrojů jako je např. šroubovák apod.) není povoleno používat žebříky.
3. V případě dlouhodobých prací (trvajících déle než je jednoduchá pracovní operace) a/nebo v případě činností, kdy se nepoužívají jednoduché nástroje, je dodavatel povinen používat pevnou plošinu (např. certifikované lešení) se zábradlím nebo ochranou, kterou ověřila kompetentní osoba.
4. Pokud není možné zajistit pevnou plošinu, je nutné použít prostředek k zajištění proti pádu, který má vhodné kotvení (upřednostňuje se nad hlavou), celotělové popruhy s dvojitými samozavíracími karabinami na každém spoji, bezpečnostní lana ze syntetických vláken a tlumiče otřesů. Prostředek na zajištění proti pádu musí omezit volný pád do hloubky 2 metrů (stanoví se na základě skutečné pracovní výšky). Je nutné provádět vizuální kontrolu prostředku a systému na zajištění proti pádu, přičemž všechny prostředky, které jsou poškozené nebo se aktivovaly, je nutné vyřadit. Na ochranu proti pádu není povoleno používat jen bezpečnostní pásy.
5. Volné plochy zvedání musí být chráněny ochranným zábradlím. Pokud je část ochranného zábradlí odstraněna kvůli zvedání, musí být zúčastnění zaměstnanci zajištěni pomocí systému proti pádu.
6. Práci ve výškách mohou provádět pouze kompetentní osoby.

VI. POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

1. Pro vyčleněné stavební práce musí být vydáno „Pověření k práci“, viz kapitola II.
2. Všechna nebezpečí pod úrovní terénu, tj potrubní rozvody, elektrické kabely apod., musí být identifikována, lokalizována, a pokud je třeba i izolována (oddělena) od místa, kde pracovníci vstupují do výkopů.
3. Je nutné neustále kontrolovat pohyb půdy a zabránit jejímu sesutí, a to prostřednictvím neustálého přiměřeného podpírání, zešíkmování, bednění atd.
4. Změny půdy a podmínky prostředí musí být neustále sledovány.
5. Výkopy hlubší než 6 metrů musí být vyprojektovány registrovaným profesionálním technikem.
6. Vykonávání stavebních prací je povolené pouze kompetentní osobě (osobám).

VII. POŽADAVKY NA VYPNUTÍ (ODPOJENÍ) ENERGIE

1. Energetický zdroj je jakýkoliv elektrický, mechanický, hydraulický, pneumatický, gravitační, chemický, jaderný, tepelný nebo jiný energetický zdroj, který může způsobit poranění.
2. Energetický systém - mechanický, elektrický, procesní, hydraulický a jiný - je třeba vypnout (odpojit), aby se zajistil bezpečný výkon práce.
3. Způsob vypínání (odpojování) a vypouštění uskladněné energie musí být schválen a realizován kompetentní osobou (osobami).
4. Všechna uskladněná energie musí být vypuštěna (uvolněna).
5. Jako ochranná opatření je potřeba použít systém zámků a štítků.
6. Aby se zajistilo, že je vypnutí (odpojení) účinné, je potřeba provádět zkoušky a účinnost vypnutí (odpojení) energie pravidelně monitorovat.
7. Je potřeba zavést postup Zamknout / Označit (LOTO), a to následovně: zařízení LOTO musí být použito, pokud je prováděna údržba nebo servis strojů a zařízení, u kterých by mohlo dojít k neočekávané aktivaci, spuštění nebo uvolnění uskladněné energie a zapříčinit úraz.
8. Všechny energetické zdroje spojené se zařízením je potřeba zamknout a/nebo označit v poloze, která při provádění údržby nebo servisu odděluje pracovníky dodavatele od nebezpečné energie.
9. Zaměstnanci dodavatele, kterých se to týká, musí znát typ a objem energie, nebezpečí energie, které je nutné kontrolovat, a metodu nebo prostředky kontroly energie před vypnutím stroje nebo zařízení.
10. Příslušní zaměstnanci, resp. osoby, jež jednají jménem dodavatele (a podle potřeby i čerpací stanice), musí být seznámeni oprávněným zástupcem dodavatele (před a poté) o postupu Zamknout / Označit a o zákazu pokoušet se nastartovat nebo aktivovat zařízení, které je zamčené / označené.
11. Stroje nebo zařízení je třeba vypnout nebo odstavit za použití zavedených postupů. Je potřeba provádět pravidelné odstávky, aby se zamezilo dodatečnému nebo zvýšenému ohrožení zaměstnanců dodavatele v důsledku odstávky zařízení.
12. Všechna zařízení na vypnutí (odpojení) energie, která jsou potřebná pro kontrolu energie do strojů nebo zařízení, musí být dle možností fyzicky umístěna a provozována tak, aby byly stroje nebo zařízení odpojeny od energetických zdrojů.
13. Zařízení je potřeba zamknout zvláštním zámkem, který byl schválen výkonným dozorem dodavatele. Na štítku musí být uvedeno datum a podpis osoby provádějící práce.
14. Zařízení LOTO připevňuje na každé energetické nebo vypínací (odpojovací / blokovací) zařízení zaměstnanec, který byl oprávněn výkonným dozorem dodavatele. Zařízení je třeba připojit tak, aby zařízení izolující energii bylo udržováno v "bezpečné" nebo "vypnuté" poloze.

15. Zámek není možné připevnit bez štítku, na kterém je uvedeno, kým bylo zařízení uzamčeno a datum a důvod uzamčení.
16. Vypínací (odpojovací / blokovací) zařízení musí být připevněno tak, aby jasně ukazovalo, že je zakázán provoz nebo pohyb energie odpojených zařízení v "bezpečné" nebo "vypnuté" poloze. Pokud se používají vypínací (odpojovací / blokovací) zařízení se zařízeními odpojujícími energii, které jsou konstruovány tak, aby byly schopny se zablokovat, je třeba připevnit štítek na totéž místo, kde je připevněn zámek. Pokud není možné štítek připevnit přímo na zařízení odpojující energii, je třeba štítek umístit k zařízení co nejbližší nebo nejbezpečněji, a to v poloze, která bude okamžitě viditelná / zjevná pro každého, kdo se bude pokoušet zařízení zapnout.
17. Pokud na stejné věci pracuje více než jedna skupina (včetně různých údržbářů / řemeslníků), umístí oprávněná osoba z každé řemeslnické skupiny zámek na více závor, uvede svůj podpis a datum a zavěsí štítek "NEBEZPEČÍ, NESPOUŠTĚJTE". Každá řemeslnická skupina nebo jiná skupina vyzkouší polohu spuštění, aby zajistila, že zařízení není možné spustit.
18. Následně po nasazení uzamykacího - označovacího zařízení (LOTO) na zařízení, které odpojuje energii, je třeba uvolnit, odpojit, omezit nebo jiným způsobem zajistit veškerou potencionálně nebezpečnou uskladněnou nebo zbytkovou energii. Pokud existuje možnost opětovného nakumulování uskladněné energie na nebezpečnou úroveň, je třeba pokračovat v ověřování odpojení, dokud není servis nebo údržba dokončena nebo dokud existuje možnost kumulace energie.
19. Po zajištění, že jsou všichni pracovníci v dostatečné vzdálenosti, je třeba zařízení odzkoušet, aby se ověřilo, že je řádně zablokováno a není provozuschopné. Pracovníci, kteří vykonávají zkoušku, si musí být jisti, že spínač nebo tlačítko START, které se použilo na zkoušku blokování, se vrátilo do polohy OFF nebo NEUTRÁL.
20. Na začátku každé směny nebo po jakékoliv podstatné nepřítomnosti při realizaci práce (přestávka nebo oběd), si pracovní skupina, která zablokovala zařízení, zkontroluje zařízení a odpojovací zařízení, aby určila, zda je zařízení bezpečné pro další práci a zda se v průběhu jejich nepřítomnosti nevrátilo do provozu.
21. Vykonávání práce související s odpojením energie je povolené pouze kompetentní osobě (osobám).

VIII. POŽADAVKY NA ČINNOSTI ZVEDÁNÍ

1. Všechny jeřáby, zvedáky, popruhy a ocelová lana používaná na pracovištích Maloobchodu musí být řádně zkontrolovány, udržovány a provozovány dle doporučení výrobců.
2. Způsob a zařízení pro zvedání musí prověřit a stanovit kompetentní osoba.
3. Obsluha zvedacích zařízení musí být na tato zařízení vyškolená / kvalifikovaná a oprávněná.
4. Zvedací zařízení a prvky musí být certifikovány k použití na dobu 12 měsíců (minimálně). Je nutné vést předepsanou dokumentaci.
5. Montáž nákladu provádějí kompetentní osoby.
6. Není povolené zvedat břemeno, které překračuje dynamickou a/nebo statickou nosnost zvedacího zařízení.
7. Všechny bezpečnostní prvky namontované na zvedacím zařízení musí být provozuschopné.
8. Všechny zvedací prvky a zařízení musí být před každým zvedáním vizuálně zkontrolovány kompetentní osobou.
9. Zvedací zařízení musí být ve vynikajícím technickém stavu. Provozní, údržbářské a kontrolní záznamy je třeba uchovávat minimálně dva roky, přičemž musí být k dispozici k nahlédnutí pro zástupce Maloobchodu.

IX. POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTOR

1. Prostor pro výkon práce (pracovní místo) musí být vyhrazen, viditelně označen a opatřen příslušnými bezpečnostními cedulemi tak, aby do něj nemohly vstoupit neoprávněné osoby.
2. Pokud je ČS mimo provoz, je nutné zabránit vstupu třetích osob do prostor ČS. Platí i pro staveniště ve výstavbě / v rekonstrukci.
3. Únikové cesty a únikové východy musí být trvale volné.
4. Dodavatel musí zabezpečit, aby bylo pracovní místo po vykonání každodenních prací čisté (uklizené).

X. POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP)

1. Dodavatel musí pro své zaměstnance zajistit požadované a vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, a to podle druhu a oblasti prováděných prací a v souladu s legislativou a svými vlastními postupy a analýzami rizik, přičemž zodpovídá za to, že je zaměstnanci náležitě použijí.
2. Povolené je používání pouze certifikovaných OOPP.

XI. POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ, ZAŘÍZENÍ, STROJŮ A OSVĚTLENÍ

1. Všechny používané přístroje, nástroje, zařízení a stroje musí být prokazatelně bezpečné, certifikované a musí být vhodné pro použití v prostředí, které je omezeno speciálními požadavky v souladu s platnou legislativou (např. ve výbušném prostředí apod.).
2. Pokud se používají stroje (např. jeřáb apod.), musí být umístěny na bezpečném místě, aby neohrožovaly bezpečnost personálu a majetku čerpací stanice. Stroje mohou obsluhovat pouze kompetentní a oprávnění pracovníci.
3. Dodavatel otevírá zařízení (technologická část čerpací stanice) v místech, kde je přístup do zařízení nejbezpečnější, a pokud má zařízení vstupní otvor, musí ho také otevřít.
4. Dodavatel je povinen spolehlivě a bezpečně odpojit technologické zařízení, které jde opravovat, od ostatních zařízení a musí zajistit jeho odstavení, zbavení tlaku, vypuštění látek, vyčištění apod.
5. Pro osvětlení vnitřku zařízení je dodavatel povinen používat osvětlení schváleného typu pro dané prostředí, které je v souladu s naměřenými hodnotami ovzduší týkajícími se koncentrace přítomných nebezpečných / hořlavých par nebo toxických látek. V noci se mohou takové práce provádět pouze tehdy, pokud je dostatečně osvětlená i přilehlá venkovní plocha.

XII. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ

1. Dodavatel je povinen zajistit, aby byli jeho zaměstnanci, resp. osoby jednající jeho jménem, zdravotně způsobilí, měli všechny certifikáty požadované legislativou a byli schopni a oprávněni podle své kvalifikace a věku vykonávat požadovanou práci.
2. Zaměstnanci, resp. osoby jednající jménem dodavatele, nejsou oprávněni vstupovat do prostor čerpací stanice pod vlivem alkoholu nebo omamných nebo psychotropních látek a nejsou oprávněni do prostor čerpací stanice žádné takové látky přinášet a konzumovat.
3. Dodavatel je povinen stanovit interval střídání směn pracovníků, a to na základě pracovních podmínek a jejich zdravotní způsobilosti.
4. Dodavatel je povinen zajistit školení vlastních zaměstnanců / osob jednajících jeho jménem na poskytnutí první pomoci a zajistit k tomu řádné vybavení.

XIII. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ŘÍZENÍ ZMĚN

1. Prvky řízení změn je třeba zavádět tak, aby pokrývaly dočasné a/nebo trvalé změny na zařízeních, materiálech, procesech apod. používaných / namontovaných na čerpacích stanicích s tím, aby se určilo a řídilo potencionální nebezpečí nebo dopady spojené se změnami změn, které by mohly ovlivnit zdraví a bezpečnost pracovníků nebo ohrozit životní prostředí.
2. Bez schválení a poskytnutého oprávnění ze strany pracovníka Retail Network Engineering & Maintenance (PS inženýra) nesmí dodavatel zavádět žádnou dočasnou nebo trvalou změnu na zařízeních, materiálech, procesech apod. používaných / namontovaných na čerpacích stanicích.
3. Dodavatel jako "původce" navrhované změny musí jasně a předem ohlásit popis navrhované změny a důvod změny PS inženýrovi. PS inženýr za účasti pracovníka oddělení SD & HSE musí rozhodnout o navrhovaných změnách, a to zdokumentovatelným způsobem.
4. Před zavedením změny musí být příslušní zaměstnanci řádně informováni o této změně. Před zavedením změny je dodavatel povinen formálně stanovit a doplnit všechny požadavky na zaškolení.
5. Dodavatel je odpovědný za to, že změna se bude realizovat tak, jak ji stanovil PS inženýr - bude vypracovaná správná dokumentace, budou splněna všechna zákonná ohlášení a požadavky a změna bude po svém zavedení ověřena
6. Pokud je změna schválená pro dočasně stanovený časový limit, je dodavatel povinen zajistit, aby tento časový limit a současně jakákoli jiná ustanovení dočasné změny nebyla porušena.
7. V případě mimořádného stavu (tj situace potřebné k nápravě havarijní situace, která má bezprostřední vliv na bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí) může být nutné provést nějakou úpravu nebo procedurální změnu ještě předtím, než se budou realizovat běžné postupy řízení změn. V těchto případech může být změna povolena pouze ústním povolením ze strany PS inženýra nebo jiné kompetentní osoby Maloobchodu. Havarijní změna však musí podléhat běžnému postupu řízení změn, a to v co nejkratším možném termínu.

XIV. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Všeobecné požadavky v oblasti ŽP

- Při svých činnostech bude dodavatel dodržovat a odpovídat za dodržování platných právních předpisů v oblasti životního prostředí.
- Při svých činnostech bude dodavatel přistupovat zodpovědně a systémově k ochraně životního prostředí a bude školit a seznamovat své zaměstnance o povinnostech v oblasti ochrany životního prostředí.
- V případě vzniku škody na životním prostředí, která byla způsobená činnostmi dodavatele, je dodavatel povinen svým jménem a na své náklady odstranit neprodleně příčiny vzniklého stavu, důsledně odstranit všechny škody na životním prostředí a uvést místo, kde vykonával činnosti, do původního stavu. O postupu prací bude dodavatel informovat zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o.
- V případě nedodržení povinností v oblasti ochrany životního prostředí bude dodavateli zasláno upozornění o porušení povinností, resp. se uplatní nárok na úhradu nákladů, které vznikly nedodržením povinností.

Požadavky v oblasti ochrany vod

Dodavatel se zavazuje:

- dodržovat Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
- dodržovat "Plán opatření pro případ havárie a ohrožení vod závadnými látkami" (havarijní plán) ve smyslu § 39, odst. 2a) Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a §5 Vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
- používat při pracovní činnosti pouze taková zařízení a technologické postupy, které neohroží kvalitu povrchových a podzemních vod;
- vybavit pracoviště prostředky na zneškodnění úniku znečišťujících látek do vod nebo do prostředí, které souvisí s vodou;
- ohlásit odpovědnému pracovníkovi čerpací stanice únik ropných látek nebo jiných znečišťujících látek do volného terénu nebo zjištění mimořádného zhoršení jakosti vod;
- při každém úniku znečišťujících látek neprodleně spolupracovat s obsluhou čerpací stanice na odstranění znečištění;
- při své činnosti nakládat hospodárně s vodou v rámci limitů stanovených při předání pracoviště,
- v pracovních listech uvést evidenci množství a způsobu nakládání s vodami.

Neoprávněný odběr a vypouštění vod na ČS je zakázán, s výjimkou případů uvedených v „Povolení k práci“ za podmínek v něm písemně stanovených.

Je přísně zakázáno vypouštět jakýkoliv kapalným odpad do kanalizace areálu. Pokud při činnosti dodavatele vzniká kapalným odpad nebo odpadní vody, je dodavatel povinen je zlikvidovat mimo čerpací stanici a v případě kontroly prokázat jejich zneškodnění v souladu s platnou legislativou.

Pokud v důsledku vypouštění odpadních vod dodavatele nebo nedodržením provozních předpisů kanalizačního systému a souvisejících zařízení vznikne škoda, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady nápravná opatření nebo uhradit vzniklé náklady.

Pokud dojde v důsledku činnosti dodavatele k mimořádnému zhoršení nebo k překročení limitních hodnot stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod a bude uplatněna sankce ze strany státních kontrolních orgánů, je dodavatel povinen uhradit náklady za uložená opatření a pokutu v plné výši.

Požadavky v oblasti odpadového hospodářství

Všeobecné požadavky v oblasti nakládání s odpady

Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny legislativní předpisy platné pro nakládání s odpady, zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a příslušné prováděcí předpisy k tomuto zákonu a další související právní předpisy platné pro oblast odpadového hospodářství.

Dodavatel zajistí třídění všech vznikajících odpadů podle druhu a jejich uložení do vhodných nádob tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku a ohrožení životního prostředí. Nádoby označí v souladu s požadavky legislativy pro oblast odpadového hospodářství.

Dodavatel se zavazuje provést a likvidovat odpady, včetně vytěžené zeminy, v zařízení na likvidaci odpadů, které bylo předem doloženo dodavatelem a odsouhlasené objednatelem nebo pověřeným pracovníkem ČS. Zjištěné porušení tohoto požadavku bude sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu.

Dodavatel je povinen udržovat čistotu a pořádek v rámci celého místa výkonu svých prací.

Nakládání s odpady ze servisních (údržba), čistících a udržovacích prací

Původcem odpadů, které vznikají při servisních, čistících a udržovacích pracích, je. Dodavatel pokud nebude stanoveno jinak. Přepravu, zhodnocení resp. zneškodnění odpadů, které vzniknou při těchto pracích, zajišťuje příslušný Dodavatel těchto prací prostřednictvím svého smluvního partnera (subdodavatele), který musí být držitelem příslušných osvědčení

Dodavatel je držitelem všech odpadů, které vznikají při provádění DÍLA a je povinen plnit všechny povinnosti držitele odpadu uvedené v příslušných legislativních předpisech pro nakládání s odpady.

Dodavatel je dále povinný:

- před zahájením práce dokladovat, jakým způsobem má zabezpečenu přepravu a konečné zhodnocení / zneškodnění odpadů oprávněnou společností ve smyslu zákona o odpadech. Dodavatel předloží provozovateli ČS a pracovníkovi oddělení SD & HSE Ochrana ŽP kopii smlouvy s třetí stranou (subdodavatelem), jejímž prostřednictvím bude odpad zhodnocovat resp. zneškodňovat, kopie souhlasů s nakládáním s nebezpečnými odpady, souhlasů k přepravě nebezpečných odpadů a na provozování zařízení na zhodnocování / zneškodňování odpadů. Povinnost dodavatele doložit oprávněnost třetí osoby s nakládáním s odpady se vztahuje na každého subdodavatele, který bude s odpady nakládat.
- zajistit vlastní vhodné nádoby resp. kontejnery na shromáždění odpadů, které vzniknou během výkonu prací. O umístění nádob rozhodne odpovědný pracovník ČS.
- zajistit ke každé přepravě nebezpečného odpadu tiskopis "Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů" a tento tiskopis v součinnosti s pověřeným pracovníkem ČS řádně vyplnit.
- předat provozovateli ČS vyplněný a potvrzený originál strany č.1 tiskopisu „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů“.
- kopii č. 2 „Evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů“ odeslat na místně příslušný úřad, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství a to nejpozději do 10 dnů.
- Nepředložení výše uvedených dokladů a formulářů ve stanoveném termínu bude sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu
- ke každé přepravě ostatního (ne nebezpečného) odpadu z ČS zajistit a v součinnosti s pověřeným pracovníkem ČS vyplnit tiskopis "Protokol o převzetí ostatního odpadu".
- vyplněný a potvrzený originál tohoto tiskopisu předat provozovateli ČS a následně po odevzdání ostatního odpadu oprávněné společnosti zajistit bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30 pracovních dnů od převzetí odpadů příjemcem, doručení originálu tiskopisu "Prohlášení o přijetí ostatního odpadu příjemcem" a originálu vážného lístku na příslušnou ČS. Nepředložení výše uvedených dokladů a formulářů ve stanoveném termínu bude sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu.
- zajistit analytickou kontrolu odpadů, pokud je požadovaná příjemcem odpadu, a to v rozsahu, který je požadován provozovatelem zařízení na zhodnocování nebo zneškodňování odpadů (sklárky, spalovny, zařízení na biodegradaci zemin apod.).
- před odevzdáním práce (staveniště) zajistit, aby místa, kde vykonával práci, byly upraveny a vyčištěny, bez zbytků materiálů a odpadů, včetně komunálního, který vyprodukovali jeho zaměstnanci. Nezajištění vyčištění těchto míst bude sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu.

Nakládání s odpady z investiční činnosti

Původcem všech stavebních odpadů (17 XX XX), které vznikly při realizaci investiční akce, je Dodavatel, pokud nebude stanoveno jinak. Investiční akcí se přitom rozumí takové "stavby", které byly předmětem rozhodnutí stavebního úřadu, nebo se stavební úřad k nim vyjadřuje, resp.

povoluje je ve smyslu stavebního zákona (stavební povolení, demoliční povolení, ohlášení drobné stavby, apod.).

Dodavatel, nasmlouvaný na realizaci investiční akce, je zároveň smluvně zavázán na zabezpečení přepravy a likvidace odpadů. Tehdy na sebe dodavatel přebírá všechny povinnosti původce odpadu uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a v příslušných prováděcích předpisech k tomuto zákonu a dalších souvisejících právních předpisech platných pro oblast odpadového hospodářství.

- v případě, že během realizace investičního projektu budou vznikat i nebezpečné odpady a přepravu nebo likvidaci odpadů bude provádět vlastními prostředky / zařízeními, předloží před začátkem realizace prací zástupci Dodavatele platné rozhodnutí - souhlasy k nakládání s nebezpečným odpadem, kde bude zahrnuta i přeprava nebezpečných odpadů.
- v případě, že přepravu nebo likvidaci odpadů bude provádět prostřednictvím nasmlouvané oprávněné společnosti, předloží před začátkem realizace prací zástupci dodavatele kopii smlouvy s touto společností (subdodavatelem) a kopie souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasů k přepravě nebezpečných odpadů a souhlasů k provozování zařízení na zhodnocování nebo zneškodňování odpadů, které ji opravňují nakládat s odpady. Povinnost dodavatele doložit oprávněnost třetí strany k nakládání s odpady se vztahuje na každého subdodavatele, který bude s odpady nakládat.
- zajistit, aby ve smlouvě na přepravu a likvidaci odpadu mezi ním a oprávněnou společností byla přenesena odpovědnost za odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech na oprávněnou společnost, která se stává následujícím držitelem odpadu.
- zajistit vlastní vhodné nádoby, resp. kontejnery na shromáždění odpadů, které vzniknou během provádění prací.
- zajistit ke každé přepravě nebezpečného odpadu tiskopis "Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů" a tento tiskopis v součinnosti s pověřeným pracovníkem ČS řádně vyplnit.
- předat provozovateli ČS vyplněný a potvrzený originál strany č.1 tiskopisu „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů“.
- kopii č. 2 „Evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů“ odeslat na místně příslušný úřad, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství a to nejpozději do 10 dnů.
- Nepředložení výše uvedených dokladů a formulářů ve stanoveném termínu bude sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI
- ke každé přepravě ostatního (ne nebezpečného) odpadu z ČS zajistit a v součinnosti s pověřeným pracovníkem ČS vyplnit tiskopis "Protokol o převzetí ostatního odpadu",
- předat provozovateli ČS vyplněný a potvrzený originál tohoto tiskopisu a následně po předání ostatního odpadu oprávněné společnosti zajistit bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30 pracovních dnů od převzetí odpadů příjemcem, doručení originálu tiskopisu "Prohlášení o přijetí ostatního odpadu příjemcem" a originálu vážného lístku na příslušnou ČS. Nepředložení výše uvedených dokladů a formulářů ve stanoveném termínu bude sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu.
- vést průběžnou evidenci odpadů pro každý druh odpadu zvlášť na evidenčním listě odpadu ve smyslu prováděcího předpisu k zákonu o odpadech. Do poznámky evidenčního listu uvést konečného příjemce odpadu, který odpad zhodnotil, resp. zneškodnil.
- před ukončením prací, resp. v případě dlouhodobých smluv (na více měsíců) nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce zaslat zástupci objednavatele řádně vyplněné evidenční listy odpadů v elektronické formě (.xls soubor)
- zajistit analytickou kontrolu odpadů, pokud je požadována příjemcem odpadu, resp. provozovatelem zařízení pro využití / odstraňování odpadů, ve kterém se budou odpady

likvidovat. Odběr vzorků a provedení analýzy v požadovaném rozsahu zabezpečí dodavatel prostřednictvím kvalifikované osoby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Kopii Protokolu o zkoušce (o analytické kontrole odpadů) předloží zástupci objednatele a pověřenému pracovníkovi ČS.

- před odevzdáním práce (staveniště) zajistit, aby místa, kde vykonával práci, byly upraveny a vyčištěny, bez zbytků materiálů a odpadů, včetně komunálního, který vyprodukovali jeho zaměstnanci. Nezajištění vyčištění těchto míst bude sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu.

Požadavky v oblasti ochrany ovzduší

- dodavatel se zavazuje dodržovat všechny legislativní předpisy platné pro oblast ochrany ovzduší, zejména zákon č. 201/2012. o ochraně ovzduší v platném znění, prováděcí vyhlášky a další související právní předpisy platné pro oblast ochrany ovzduší
- dodavatel se zavazuje udržovat všechna technologická zařízení v takovém stavu a realizovat své činnosti v provozovnách MOL Česká republika, s.r.o. (včetně čerpacích stanic) tak, aby předešel, resp. největším možným způsobem zamezil úniku emisí do ovzduší.

Kontaktní osoba za oblast ochrany vod:

David Chaloupka (Ochrana životního prostředí)
telefon: +420 602 208 750
e-mail: david.chaloupka@molcesko.cz

XV. POŽADAVKY PRO NOUZOVÉ PŘÍPADY

1. Zaměstnanci, resp. osoby jednající jménem dodavatele, jsou povinni lokalizovat a uhasit zpozorovaný požár pomocí dostupných prostředků, pokud je to možné. Nezávisle na tom a na výsledku akce musí okamžitě požár / případně nekontrolovatelný únik nahlásit provozovateli čerpací stanice nebo její obsluze; musí dodržovat pokyny provozovatele ČS, které vyplývají z požárních poplachových směrnic, případně havarijního plánu.
2. Každá mimořádná událost (např. požár, únik plynu, zranění, rozlití apod.) musí být neprodleně nahlášena provozovateli čerpací stanice nebo její obsluze.
3. V případě potřeby musí být okamžitě informována příslušná státní záchranná složka (hasiči, záchranná služba, policie apod.).

XVI. POŽADAVKY V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PRÁCE

V případě přerušení práce z jakéhokoliv důvodu (časový, zpoždění dodávky, povětrnostní podmínky apod.) jsou vedoucí zaměstnanec hlavního dodavatele a/nebo vydavatel „**Pověření k práci**“ (dodavatel) na jedné straně a provozovatel čerpací stanice a/nebo pracovník obsluhy – vedoucí směny na druhé straně povinni společně zkontrolovat pracovní prostor / staveniště přímo na místě a prohlédnout a ověřit stav zabezpečení pracovního prostoru / staveniště.

Zajištění pracovního prostoru / staveniště musí splňovat následující podmínky

- všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách a v terénu musí být zakryty nebo ohrazeny. Nosnost poklopů musí odpovídat nosnosti okolní podlahy. Poklopy musí být usazeny tak, aby se nedaly samovolně odsunout nebo uvolnit a musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou
- všechny otvory ve zdech musí být zabezpečeny proti pádu osob, pokud by tyto osoby mohly spadnout do hloubky větší než 1,5 m

- všechny demontovatelné prvky volně položené nebo ne trvale uchycené na střeších a přestřešení musí být zajištěny proti uvolnění, i v případě zhoršených povětrnostních podmínek.

Potvrzení stavu zabezpečení a požadavky na vizuální kontrolu musí být zapsány do vydaného „Pověření k práci“ a podepsány vedoucím zaměstnancem hlavního dodavatele, vydavatelem „Pověření k práci“ (dodavatelem) a provozovatelem čerpací stanice nebo pracovníkem obsluhy - vedoucím směny.

Tímto zápisem musí být vystavené „Pověření k práci“ ukončeno a jedno vyhotovení musí být uloženo na čerpací stanici.

Pro pokračování / obnovení práce musí být vydáno nové „Pověření k práci“.

Vizuální kontrolu po celou dobu přerušení práce je povinen zajistit provozovatel čerpací stanice a / nebo pracovník obsluhy - vedoucí směny, zpravidla minimálně dvakrát v průběhu jedné směny, o čemž provede krátký zápis na samostatný papír, který je přílohou vydaného „Pověření k práci“.

V případě zjištění nedostatku zabezpečení pracovního prostoru / staveniště je provozovatel čerpací stanice a / nebo pracovník obsluhy - vedoucí směny povinen neprodleně oznámit takové zjištění oddělení Maloobchodu - Retail Network Engineering & Maintenance společnosti MOL Česká republika, s.r.o. Pracovníci oddělení Maloobchodu - Retail Network Engineering & Maintenance společnosti MOL Česká republika, s.r.o. jsou povinni neprodleně kontaktovat dodavatele a zajistit odstranění nedostatku

XVI. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ DODAVATELEM V OBLASTI BOZP, PO A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY, RESP. HSE POŽADAVKŮ UVEDENÝCH VÝŠE

1.) Zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. (vedoucí zaměstnanci, oddělení pracovníci oddělení SD & HSE) jsou ve smyslu ustanovení smlouvy oprávněni v průběhu plnění smlouvy dodavatelem kontrolovat dodržování HSE předpisů a těchto HSE požadavků na dodavatele Maloobchodu.

2.) Zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. vyhotoví po každé kontrole zápis, ve kterém popíše zjištění z kontroly dodržování HSE předpisů a HSE požadavků na dodavatele spolu s případnými nedostatky, které byly kontrolou zjištěny. Zápis podepíše vedoucí pracovní činnosti dodavatele nebo osoba oprávněná zastupovat a jednat jménem dodavatele.

3.) Na základě kontrolou zjištěných nedostatků zváží zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. druh uplatňované sankce podle níže uvedených skutkových stavů.

Zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. při stanovení smluvní pokuty zohlední:

- *závažnost porušení,*
- *zda se jedná o opakované porušení (četnost, frekvence),*
- *míru ohrožení životního prostředí, majetku, jiných osob a samotné osoby, která se porušení dopustila, stav způsobila.*

V případě porušení těchto HSE požadavků na dodavatele je zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu uvedenou v těchto HSE požadavcích na dodavatele. V případě, že zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. zjistí během plnění smlouvy porušení povinností ze strany dodavatele, které je důvodem vyměření smluvní pokuty, během několika kontrol na pracovišti, je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu za stejné porušení i opakovaně.

V případě zvlášť závažného porušení HSE předpisů a / nebo těchto HSE požadavků na dodavatele ze strany dodavatele nebo jeho subdodavatele je společnost MOL Česká republika, s.r.o. oprávněna vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu z celkové hodnoty plnění smlouvy, jejíž výše je přesně definována přímo v textu smlouvy nebo v nákupní objednávce.

Za zvlášť závažné porušení HSE předpisů a/nebo těchto HSE požadavků na dodavatele se považuje takové porušení, které může objektivně ohrozit zdraví, život a/nebo způsobit značnou škodu nebo škodu velkého rozsahu.

Úhrada smluvní pokuty stanovené v těchto pravidlech nezprošťuje dodavatele povinnosti nahradit škodu, která vznikla jeho jednáním a přesahuje smluvní pokutu. Společnost MOL Česká republika, s.r.o. je oprávněna požadovat od dodavatele náhradu škody, která jí byla způsobena porušením HSE předpisů a/nebo těchto HSE požadavků na dodavatele, na které se vztahuje smluvní pokuta ve smyslu těchto HSE požadavků na dodavatele. Společnost MOL Česká republika, s.r.o. je oprávněna požadovat od dodavatele náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

4.) Dodavatel je zodpovědný i za své subdodavatele. Za porušení smlouvy ze strany subdodavatele a následky jím způsobené odpovídá i dodavatel. Pod pojmem "pracovník" se rozumí pracovník dodavatele i subdodavatele.

5.) Společnost MOL Česká republika, s.r.o. provede nejpozději do 45 dnů od provedení kontroly potřebné úkony k vyúčtování smluvní pokuty za zjištěné nedostatky a porušení. Společnost MOL Česká republika, s.r.o. zašle dodavateli ve výše uvedené lhůtě list o vyúčtování / uplatnění smluvní pokuty za zjištěná porušení, jehož obligatorní přílohou bude i zápis o provedené kontrole a zjištěných porušení a vyčíslení smluvní pokuty.

6.) Ve smyslu níže uvedených porušení se uvedené pojmy vykládají podle HSE předpisů, HSE požadavků na dodavatele a podle příslušných ustanovení smlouvy

Poř. číslo	Předmět kontroly, zjištění	Smluvní pokuta v případě prvního porušení (netto €)	Smluvní pokuta v případě druhého porušení (netto €)	Opatření/následek	Okamžitá penalizace
1.	Dokumentace, pracovní povolení				
1.1.	Dodavatel neumí prokázat a dokladovat, že před zahájením prací se každý pracovník dodavatele prokazatelně zúčastnil školení HSE (v souladu s interními směnicemi).	50 €	150 €	Okamžité přerušování činnosti, náprava	ano
1.2.	Dodavatel nemá „HSE plán / plán BOZP“, nebo tento plán nebyl schválen příslušným HSE zástupcem objednavatele. Dodavatel nemá pracovní postup.	100 €	200 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“, přerušování prací	ne
1.3.	Dodavatel nedisponuje platným písemným „Povolení k práci“ vydaným vedoucím pracoviště pro danou pracovní činnost nebo neodevzdal vedoucímu pracoviště písemné Povolení po ukončení prací.	200 €	400 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
1.4.	Dodavatel nespĺňuje podmínky stanovené v písemném „Povolení k práci“ / nebo nejsou splněny požadavky určené ve stanovených podmínkách k práci, případně není dodržěn bezpečný pracovní postup.	100 €	200 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
1.5.	Výkon práce není ohlášen na Inspektorátu práce (v případě, že tuto povinnost stanoví dodavateli právní předpis) nebo dodavatel nepředložil na požádání objednavatele doklad o ohlášení.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ne

1.6.	Pracovníci dodavatele nedisponují platným lékařským posudkem o způsobilosti na danou pracovní úlohu, pracovní činnost.	100 € /osoba	200 € /osoba	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ne
1.7.	Dodavatel nemá platné dokumenty pro potvrzení potřebného odborného vzdělání / odborného oprávnění pro výkon dané pracovní činnosti a/nebo pro zdržování se na pracovišti (např. osvědčení k obsluze V TZ, strojů, svářečský průkaz apod.).	100 €	200 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ano
1.8.	Chybí označení obsahující charakteristické identifikační znaky nástrojů, strojů, zařízení používaných při práci (např. výrobce / značka, výkon, typ, apod.).	50 €	150 €	Náprava	ne
1.9.	Dodavatel nemá potvrzení o vyhovujícím technickém stavu, o potřebných kontrolách, periodických kontrolách, o provedení bezpečného provozování, periodických bezpečnostních revizí, které se vztahují na používané nástroje, stroje a zařízení.	100 €	200 €	Náprava	ne
1.10	Není provedeno měření koncentrace nebezpečných par vždy, když je to nutné.	100 €	200 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
1.11	Pracovník nedisponuje platným SCC certifikátem.	300 €	600 €	Náprava	ano
2.	Pracovní pořádek na místě výkonu práce / pracovišti				
2.1.	Pořádek na pracovišti není vyhovující, zapříčiněno činností dodavatele	50€	200 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ne
2.2.	Chodby, průchody, únikové cesty a nouzové východy na pracovišti jsou blokovány zaviněním ze strany dodavatele.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ne
2.3.	Podlaha na pracovišti je vlhká zaviněním ze strany dodavatele / hrozí uklouznutí / chybí varovné označení o možnosti uklouznutí	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ne
2.4.	Uskladnění materiálů na pracovišti se uskutečňuje mimo určené místo.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ne
2.5.	Na pracovišti jsou vystupující hřebíky nebo ostré předměty ohrožující bezpečnost.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku Odebrání „Povolení k práci“	ne
2.6.	Na pracovišti není k dispozici informační leták s tísňovými linkami a obecnými pokyny o hlášení mimořádné události - požár, úraz, atd.	70 €	150 €	Náprava	ne
2.7.	Na pracovišti / stavbě nejsou k dispozici pracovníci dodavatele, kteří jsou vyškoleni na poskytnutí první pomoci.	40 €	100 €	Náprava	ne
2.8.	Na staveništi není vyznačeno místo poskytnutí první pomoci, lékárnička - souprava první pomoci neobsahuje předepsaný obsah a požadované prvky a materiály jsou po datu použitelnosti.	50 €	150 €	Náprava	ne
2.9.	Pracovníci dodavatele nemají na staveništi k dispozici toalety (znečištění okolí) a hygienické přípravky.	50 €	150 €	Náprava	ne
2.10.	Pracovníci dodavatele nemají zajištěnu pitnou vodu nebo jiný nápoj.	50 €	150 €	Náprava	ne

2.11.	Nejsou splněny požadavky pro práci se zvýšeným nebezpečím (např. ohrazení pracoviště, při tlakové zkoušce ohrazení pracoviště a vyznačení bezpečnostní zóny, ohrazení nebezpečného prostoru při bouracích pracích apod.).	100 €	200 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ano
2.12.	Dodavatel nezajistil na stavbě pro své pracovníky převlékárny, sociální zařízení, prostory vhodné pro přestávky v práci a stravování, kontejner vhodný pro uskladnění - chlazení potravin z aktuálního dne (chladnička), kontejner pro kuřáky byl umístěn mimo povolené místo.	40 €	70 €	Náprava	ne
2.13.	Chybí bezpečnostní značení.	50 €	100 €	Náprava	ne
2.14.	Na pracovišti s pohyblivými se mechanismy (vysokozdvíhací vozíky ...) není vypracován, resp. nenachází se místní bezpečnostní předpis - dopravní řád.	50 €	100 €	Náprava	ne
2.15.	Nebyl jmenován vedoucí prací na pracovišti nebo se nezdržuje na místě.	50€	100 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ano
2.16.	Pracovníci se pohybují nebo pobývají mimo své staveniště, zařízení staveniště nebo mimo přístupové komunikace bez povolení a příslušného bezpečnostního školení provozu.	100 €	200 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. na dobu 3 pracovních dní	ne
2.17	Chybí ochrana proti úderu bleskem a chybí potvrzení o shodě.	50 €	150 €	Náprava	ne
3.	Chemická bezpečnost				
3.1.	Uskladnění chemikálií jiné než ve výrobním balení, chybí etiketa, nevyhovuje pro identifikaci materiálu a určení nebezpečí.	50 €	150 €	Náprava	ne
3.2.	Dodavatel nemá Bezpečnostní list nebezpečných látek a přípravků nebo nebyl s Bezpečnostním listem prokazatelně seznámen.	50 €	150 €	Náprava	ne
3.3.	Vnášení nebezpečné chemické látky na pracoviště bez vědomí zástupce organizace.	200 €	400 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ano
4.	Pracovní činnost vyžadující vstup do uzavřených prostor / pod úroveň terénu				
4.1.	Není k dispozici povolení pro výkon dané činnosti.	200 €	400 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
4.2.	Nejsou splněny podmínky stanovené v písemném „Povolení k práci“ pro bezpečný výkon práce.	200 €	400 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
4.3.	Dodavatel nedisponuje platným pověřením osob k podpisu písemných „Povolení k práci“.	50 €	150 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ne
4.4.	Nejsou zajištěny podmínky pro měření atmosféry (přístroj pro měření koncentrace plynu nefunguje a / nebo se nepoužívá / chybí kalibrace).	300 €	600 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano

4.5.	Není zajištěn potřebný počet pracovníků, kteří zajišťují dozor / jističí pracovníků pracujících v uzavřených prostorech a / nebo pod úrovní terénu tak, jak je definováno v Povolení k práci.	200 €	400 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
4.6.	Technologické zařízení je pod tlakem (včetně zbytkového tlaku) a / nebo není fyzicky oddělené od provozní technologie (např. zaslepením). Platí při investičních akcích, kde není za přípravu zařízení odpovědný provoz.	300 €	600 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
4.7.	Nejsou zajištěny prostředky osobního zabezpečení před pádem z výšky / do hloubky potřebné pro práci / vstup do uzavřeného prostoru (záchranné lano, postroj, atd.).	300 €	600 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
4.8.	Není zajištěn záchranný tým pro rychlou evakuaci osob z uzavřeného prostoru tam, kde je to třeba.	300 €	600 €	Okamžitá přerušování činnosti, náprava	ano
5.	Žebříky				
5.1.	Na stupních žebříku jsou umístěny neupevněné nástroje, na dvouramenném žebříku se skladuje materiál o hmotnosti více než 10 kg (např. vědro s nátěrem).	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
5.2.	Žebřík je prasklý, zlomený nebo jinak poškozený, stupně jsou kluzké.	100 €	200 €	Okamžitá náprava	ano
5.3.	Paty žebříku jsou nestabilní.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
5.4.	Díly vícedílných žebříků, výsuvných žebříků nejsou upevněny, nefunguje zábrana zpětného vysunutí.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
5.5.	Rameno opěrného žebříku není upevněno proti nechtěnému výkyvu, dvouramenný žebřík není zabezpečen proti svévolnému složení.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
5.6.	Na dvouramenném žebříku se ve stejnou dobu zdržuje více než jedna osoba.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
5.7.	Opěrný žebřík při výstupu na plošinu nepřevyšuje místo dorazu min. o 1,1 m nebo v místě opěry není pevné madlo nebo úchyt.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
5.8.	Na opěrném žebříku jsou prováděny práce, které neumožňují bezpečné uchycení.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
5.9.	Pojízdné žebříky nejsou zabrzděny.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
5.10.	Závěsné žebříky se mohou posunout, hrozí výkyv.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
5.11.	Za příčkami žebříku musí být volný prostor nejméně 0,18 m; u paty žebříku ze strany přístupu musí být volný prostor nejméně 0,6 m.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
6.	Činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru				
6.1.	Pro danou činnost neexistuje platné písemné „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru.	200 €	400 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
6.2.	Nejsou splněny podmínky stanovené v „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru zaviněním ze strany dodavatele.	200 €	400 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano

6.3.	Dodavatel nedisponuje platným pověřením osob k podepisování písemných „Povolení k práci“.	50 €	150 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ne
6.4.	Chybí záznam o absolvování školení členů požární hlídky a / nebo je neplatný.	50 €	150 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ano
6.5.	V případě obloukového svařování se nepoužívají předepsané OOPP (vztahuje se i na pomocné pracovníky).	50 €	150 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ano
6.6.	Nebyla provedena nebo není možné ověřit provedení periodické revize soupravy na svařování.	50 €	150 €	Náprava	ne
6.7.	Hořlavé materiály nejsou vhodným způsobem odděleny od horkých povrchů, zaviněním ze strany dodavatele.	100 €	200 €	Náprava	ne
6.8.	Není k dispozici hasicí přístroj v množství a s náplní určenou v „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru.	200 €	400 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ano
6.9.	Nefunkční hasicí přístroj.	200 €	400 €	Náprava	ne
6.10.	Kouření mimo vyznačené místo, telefonování v zóně EX.	600 €		Zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
7.	Tlakové nádoby				
7.1.	Nesprávné uskladnění tlakových nádob, nesprávné zabezpečení proti převrnutí a posunutí (nejdou ve svislé poloze, nejsou upevněny nebo nejsou umístěny na vozíku atd.).	100 €	200 €	Náprava	ne
7.2.	Na tlakových nádobách není označen obsah lahve.	50 €	150 €	Náprava	ne
7.3.	Na nepoužívaných tlakových nádobách není umístěn ochranný kryt.	50 €	150 €	Náprava	ne
7.4.	V bezprostřední blízkosti tlakových nádob jsou uskladněny hořlavé materiály.	100 €	200 €	Okamžitá náprava	ano
8.	Pracovní plocha				
8.1.	Na podlaze jsou nezakryté nebo neohrazené, neoznačené otvory / jámy.	200 €	400 €	Okamžitá náprava	ne
8.2.	Na pracovní ploše hrozí uklouznutí, zakopnutí, zaviněním ze strany dodavatele.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
8.3.	Přes průchody je umístěno vedení a hadice bez mechanické ochrany.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
8.4.	Vstup neoprávněné osoby do zabezpečeného prostoru.	100 €	300 €	Okamžitá náprava	ano
8.5.	Nepříznivost povrchu pracoviště (zledovatělé pracoviště, kluzké).	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
8.6.	Nevhodný vstup/výstup na pracoviště.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
9.	Práce ve výškách				
9.1.	Chybí dvoutyčové zábradlí nebo okopová lišta na pracovních plošinách, lešení.	300 €	600 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ano
9.2.	Chybí karta lešení, respektive se používá nepředané lešení.	200 €	400 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ano
9.3.	Revize / kontrola lešení nebyla provedena ve stanovené lhůtě.	200 €	400 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ano
9.4.	Koncové zábradlí není upevněno.	200 €	400 €	Okamžité přerušení činnosti,	ano

				náprava	
9.5.	Není zajištěna vhodná rampa pro bezpečný přístup k pracovní plošině.	50 €	150 €	Okamžitá náprava	ne
9.6.	Volná, nez hutněná půda pod lešením, případně chybějící podložka.	50 €	150 €	Náprava	ne
9.7.	Svévolná úprava lešení (odstranění zábradlí, podlážek atd.) bez odborné způsobilosti na danou činnost.	200 €	400 €	Okamžitě přerušení činnosti, náprava	ano
9.8.	Není vyvěšena nosnost a dodavatel lešení, resp. je nesprávně vyplněná karta lešení.	50 €	150 €	Náprava	ne
9.9.	Mobilní lešení není zajištěno proti nechtěnému posunutí.	50 €	150 €	Náprava	ne
9.10.	Při posouvání mobilního lešení se na něm zdržuje osoba.	200 €	500 €	Okamžitě přerušení činnosti, náprava	ano
9.11.	Práce ve výšce / nad volnou hloubkou bez použití kolektivní nebo individuální ochrany proti pádu z výšky / do hloubky.	300 €	600 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
9.12.	Použití nevhodné kombinace prostředků osobního zajištění při práci ve výškách / nad volnou hloubkou (celotělový bezpečnostní postroj, tlumič pádu, samonavíjecí kladka, zkracovač lana atd.).	200 €	400 €	Okamžitě přerušení činnosti, náprava	ano
9.13.	Použití nevhodného kotevního bodu na ukotvení zaměstnance při práci ve výšce / nad volnou hloubkou (zábradlí, okap, elektrické vedení, energetické rozvody, vozidlo atd.).	200 €	400 €	Okamžitě přerušení činnosti, náprava	ano
9.14.	Lešení používané z nesprávného materiálu v oblastech vystavených fyzickým a / nebo chemickým účinkům (např. ve vápeno-zásaditém prostředí není možné používat hliníkové lešení a žebřík).	50 €	150 €	Okamžitě přerušení činnosti. Lešení se až do nápravy nesmí používat!	ano
9.15.	Práce ve výšce / nad volnou hloubkou za použití horolezecké techniky bez odborné způsobilosti pracovníka.	300 €	600 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
9.16.	Použití prvků osobního zajištění proti pádu z výšky / do hloubky (celotělový bezpečnostní postroj, tlumič pádu, samonavíjecí kladka, zkracovač lana, karabina, pomocné lano, přenosný kotvící bod atd.), které jsou poškozené, necertifikované nebo nebyly kontrolovány v předepsaných intervalech.	150 €	300 €	Okamžitě přerušení činnosti, náprava	ano
9.17.	Práce ve výšce / nad volnou hloubkou bez zajištění prostoru ohroženého prací ve výšce / nad volnou hloubkou.	200 €	400 €	Okamžitě přerušení činnosti, náprava	ano
10.	Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)				
10.1.	Ochranné brýle / ochranný štít se nepoužívají a / nebo není možné určit jejich ochranný účinek a / nebo jejich ochranná schopnost není vyhovující.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání "Povolení k práci"	ne
10.2.	Pracovník nepoužívá ochrannou přilbu (s výjimkou kancelářských prací a odborných pracovních úkonů v interiéru mimo ohrožení padajícími předměty), stav, doba životnosti zaručující účinnou ochranu (max. 5 let od výroby) není vhodná a / nebo není identifikovatelná ochranná schopnost.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání "Povolení k práci"	ne

10.3.	Pomůcky na ochranu sluchu se nepoužívají a / nebo není možné určit jejich ochrannou schopnost a / nebo je tato nevyhovující.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání "Povolení k práci"	ne
10.4.	Uskladnění prostředků na ochranu dýchacích orgánů v nečistém stavu a / nebo nebyla provedena revize kontrolovatelným způsobem.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání "Povolení k práci"	ne
10.5.	Přístroj na ochranu dýchacích cest se nepoužívá a / nebo není možné určit jeho ochrannou schopnost a / nebo je tato nevyhovující.	50 €	150 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ne
10.6.	Ochranná obuv nevyhovuje ohrožení a / nebo nelze určit její ochrannou schopnost a / nebo je tato nevyhovující.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání "Povolení k práci"	ne
10.7.	Ochranný oděv nevyhovuje ohrožení (požadavky: antistatický a / nebo nehořlavý odolný vůči žhavým látkám, odolný vůči CH, značka "CE" označující úplnou ochranu těla), a / nebo není možné určit jeho ochrannou schopnost.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání "Povolení k práci"	ne
10.8.	Použití OOPP vzorné EX, nevyhovuje podmínkám pro vstup / práci ve výbušném prostředí.	200 €	400 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání "Povolení k práci"	ne
10.9.	Používání ochranných rukavic s nevyhovující ochrannou schopností a / nebo není možné identifikovat jejich ochrannou schopnost.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání "Povolení k práci"	ne
10.10	Používání nevhodných, poškozených nebo znečištěných OOPP.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání "Povolení k práci"	ne
11.	Zemní / výkopové práce				
11.1.	Místo výkonu zemních prací není vhodným způsobem ohraničené od pěší a dopravní komunikace (např. oddělovací prvky zábradlí nesmí způsobit poranění).	50 €	150 €	Náprava	ne
11.2.	Není vyřešena ochrana pracovního výkopu sklonem, pažením, volné bezpečnostní pásma, není zajištěn sestup a výstup (v plánu HSE je třeba uvést způsob ochrany proti sesuvům).	50 €	150 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
11.3	Pro zajištění stěn výkopu jsou použity nevhodné prostředky.	50 €	150 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
11.4	Nevhodným způsobem zabezpečený výkop (např. použitím bezpečnostní pásky na hraně výkopu).	50 €	150 €	Okamžité přerušení činnosti, náprava	ne
12.	Přesun materiálu, jeřábové práce				
12.1.	Pod zavěšeným břemenem se zdržuje / pracuje osoba.	150 €	500 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do	ne

				prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	
12.2.	Oblast zdvihu není ohraničena, ani jinak zabezpečena (např. hlídkou)	50 €	150 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ne
12.3.	Není prokazatelná, zdokumentovaná revize spojovacích, strojních prvků a / nebo vázacích prostředků, dokumentace není k dispozici.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ne
12.4.	Zvedání osob strojem (s výjimkou případů, kdy jde o zvedací zařízení, výtah, zvedací koš určený a testovaný pro tento účel).	250 €	500 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
12.5.	Na zařízení není označena povolená nosnost.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
12.6.	Stav spojovacích prvků není vyhovující (porušení lana, řetězů apod.).	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
12.7.	Na místě se nenachází Provozní deník zvedacího zařízení a / nebo není pravidelně veden.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
12.8.	Chybějící / neplatná revize, prohlídka, zkouška stroje, zařízení.	100 €	200 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ano
12.9.	V pracovních strojích, vozidlech chybí zábrana proti nechtěnému startování (např. startovací klíč je ve startéru, přičemž obsluhující osoba se nezdržuje na zařízení).	50 €	150 €	Okamžitě vyndat klíč ze stroje a vrátit ho po sepsání zápisu	ano
13.	Elektrické zařízení, elektrické přístroje				
13.1.	Stav zařízení a přístrojů nevyhovuje.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
13.2.	Stav elektrického vedení, spojů nevyhovuje (např. chybná nebo dodatečná izolace vedení).	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
13.3.	Rozvodné skříňky nejsou uzemněné nebo zabezpečené proti manipulaci neoprávněných osob.	50 €	150 €	Okamžitá náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
13.4.	Nebyla provedena odborná zkouška, odborná prohlídka elektrického zařízení proti ochraně zásahu proudem a / nebo dokumentace není k dispozici na místě.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
13.5.	Není vyřešena mechanická ochrana elektrických kabelů vedených na úrovni podlahy.	50 €	150 €	Okamžitá náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
13.6.	Elektrické kabely vedené vzduchem nejsou upevněné na více bodech nebo nejsou dostatečně viditelně označené.	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
13.7.	Na rozsáhlé kovové pracovní ploše se nenachází oddělovací transformátor nebo se používá typ s nevyhovující zatížitelností.	50 €	150 €	Okamžitá náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
13.8.	Používání necertifikovaných nástrojů a zařízení.	100 €	200 €	Okamžitá náprava, při opakovaném nedostatku odebrání „Povolení k práci“	ne

14. Mechanické ruční nářadí					
14.1.	Stav ručního nářadí nevyhovuje předepsaným kritériím, požadavkům (např. prasklá nebo zlomená rukojeť, mastné-špinavé ozubení, natažený otvor na klíče).	50 €	150 €	Náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
15. Ochrana životního prostředí					
15.1.	Vypouštění kapalného odpadu nebo odpadních vod do kanalizace v areálu	400 €	3 500 €	Vyčištění kanalizace v areálu, vyčerpání a likvidace obsahu havarijní nádrže	ano
15.2.	Nezajištění dostatečného počtu a/nebo vhodných nádob / kontejnerů na uložení odpadů vzniklých při výkonu práce (pokud je zahrnuto ve smlouvě).	300 €	1 500 €	Přerušení činnosti, náprava	ne
15.3.	Shromáždování a sběr vzniklých odpadů mimo místo určené objednavatelem / provozovatelem ČS.	300 €	1 500 €	Okamžitá náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
15.4.	Nevystavení tiskopisů k přepravě odpadů v souladu s legislativními požadavky pro oblast nakládání s odpady (v případě, že je přeprava zahrnuta ve smlouvě).	300 €	1 500 €	Okamžitá náprava	ne
15.5.	Neponechání vyplněné strany č. 1 tiskopisu „Evidenčního listu pro přepravu NO“ na ČS před provedením přepravy.	300 €	1 500 €	Okamžitá náprava	ne
15.6.	Likvidace nebo vykládka odpadů včetně výkopové zeminy na jiném místě, než bylo předem dokladované dodavatelem a odsouhlasené objednatelem, resp. provozovatelem ČS.	300 €	1 500 €	Okamžitá náprava, při opakovaném nedostatku odebrání Povolení k práci	ne
15.7.	Nepředložení potvrzených dokladů a formulářů o přepravě a nakládání s odpady ve stanoveném termínu.	300 €	1 500 €	Okamžitá náprava	ne
15.8.	Nezajištěné vyčištění prostoru / místa, kde byly prováděny práce.	300 €	1 500 €	Okamžitá náprava	ne
16. Pracovní úraz a jiné					
16.1.	Zjištění požití alkoholu, pokud výsledek pozitivního testu ODS byl do 0,14 mg/l, omamných a psychotropních látek v organismu testované osoby nebo jejich vnášení do areálu společnosti.	300 €		Okamžitě přerušení vstupu / činnosti, okamžitá náprava	ano
16.2.	Zjištění požití alkoholu, pokud výsledek pozitivního testu ODS byl nad 0,14 mg/l nebo se testovaná osoba odmítla podrobit ODS, resp. krevnímu testu na zjištění požití alkoholu, resp. se pozitivní test do 0,14 mg/l u testované osoby zopakoval podruhé v průběhu posledních 6 měsíců.	600 €		Zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
16.3.	Pracovní úraz, jiný úraz, nemoc z povolání, nebezpečná událost a závažná průmyslová havárie, hrubé nebo opakované porušení zásad BOZP.	3 500 €		Okamžitě přerušení činnosti, zákaz vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu min. 12 měsíců	ano
17. Dopravní předpisy					
17.1.	Jízda bez bezpečnostního pásu.	50 €	150 €	Okamžitě přerušení činnosti, zákaz vstupu dodavatele min. na vstupu do prostor	ano

				společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	
17.2.	Jízda bez ochranné přilby na jednostopém vozidle	100 €	200 €	Okamžité přerušení činnosti, zákaz vstupu dodavatele min na vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
17.3.	Jízda na nemotorovém vozidle v zimním období a za nepříznivého počasí (zasněžená, kluzká, namrzlá vozovka).	200 €	400 €	Okamžité přerušení činnosti, zákaz vstupu dodavatele min na vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
18.	Bezpečnostní symboly				
18.1.	Odstranění nebo poškození bezpečnostního značení, vyřazení z činnosti bezpečnostních zařízení / prvků bez oprávnění.	100 €	200 €	V případě druhého porušení - zákaz činnosti a vstupu do prostor společnosti MOL Česká republika, s.r.o. po dobu 12 měsíců	ano
18.2	Neoznačení pracovníka vykonávajícího funkci požární hlídky nebo dozorcího vstupu (případně jiná funkce vyžadující označení).	50 €	150 €	Přerušení prací, okamžitá náprava	ne

Seznam příloh:

Příloha č.1	Základní nebezpečí na čerpacích stanicích
Příloha č.2	Vzor "Povolení k práci" - Tiskopis A
Příloha č.3	Vzor „Povolení k práci“ - Tiskopis B
Příloha č.4	Vzor „Pověření k práci“
Příloha č.5	Vzor „Identifikační karty HSE školení“ (Průkaz zaměstnance dodavatele)

Vzor „Povolení k práci“ – práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, práce ve stísněných prostorech, práce v prostorech s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru – Tiskopis A

MOL Česká republika, s.r.o.

Regionální čerpací stanice

P o v o l e n í k p r a c í č. /20.....

vydané podle řídicího aktu MOL Česká republika, s.r.o. RET_3_G6.1_CZ

A. Základní údaje (vyplní vedoucí pracoviště)

Prostor, zařízení, rozsah prací

Povolení platí na den :
od hod. do hod.

Povolují provedení těchto prací: +)

Svařování, tepelné dělení a další způsoby zpracování kovů, při kterých se používá svařovací, brousící nebo jiskřící zařízení nezávisle na stupni automatizace na místech s možností vzniku požáru nebo výbuchu	Lepení hořlavých podlahových a střešních krytin, obkladů stěn a stropů pomocí ohně, elektrotepelných spotřebičů a zařízení nebo hořlavých lepidel a odstraňování starých nátěrů pomocí tepelných spotřebičů a zařízení	Manipulace s otevřeným ohněm na místech s možností vzniku požáru	Údržba a opravy technických a technologických zařízení (objektů, prostoru) obsahujících hořlavé látky a odstraňování jejich poruchových stavů	Vstup do zařízení a pod úroveň terénu
--	--	--	---	---------------------------------------

K dodržení zásad bezpečnosti práce nařizují provést: +)

1	2	3	4
Přípravu zařízení, prostoru k činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru	Rozbor ovzduší na dýchatelnost a toxicitu	Měření koncentrace nebezpečných par (výbušných)	Protipožární zabezpečení a kontrola v průběhu prací a po skončení prací

.....
Jméno, příjmení a podpis
vedoucí pracoviště, který povolení vystavil

B. Odpovědní zaměstnanci (vyplní zástupce realizátora prací)

Činnost	Jméno a příjmení	Evid.č. průkazu svářeče (osob.č.)	Datum posledního přezkoušení	Podpis zaměstnance
Provedením prací pověřuji:				
Dozorem třetí osoby pověřuji:				
Odborný dozor (svař. technolog)				

Pro zabezpečení zaměstnanců, kteří vykonávají práce, nařizují: +)

Zabezpečit větrání dle ČSN 050600	ano	ne	Provést opatření proti pádu osob	ano	ne
Splnit podmínky pro zapojení svařovacích agregátů	ano	ne	Použít ochranné prostředky, přilba, kukla, ochr. oblek, ochrana dýchadel	ano	ne
Zkontrolovat zdravotní způsobilost	ano	ne	Jiná ochrana (uvést):		

PROHLÁŠENÍ: Osobně jsem se přesvědčil spolu s vedoucím pracoviště, že zařízení a pracoviště je připraveno na bezpečný výkon práce. Zajistím dodržení stanovených opatření, jakož i bezpečný postup práce, plnění norem ČSN 050650, interních předpisů MOL Česká republika, s.r.o. se kterými jsem byl seznámen a aktuálnost údajů uvedených v tomto povolení po celou dobu trvání prací.

Název organizace:

Jméno, příjmení a podpis zástupce realizátora prací:

+ - hodící se označte křížkem

C. Podmínky a opatření z hlediska požární bezpečnosti

(vyplní vedoucí pracoviště části 1-4)

1	Příprava zařízení k činnosti se zvýšeným nebezpečím				
Zařízení bylo:	ano +	Zařízení bylo:	ano +	V prostoru byli:	ano +
vyčištěné od hořlavých kapalin		odvětranéhod.		poklopy a šachty kanalizace zakryté a zapískované	
vyčištěné od hořlavých prachů		profouknuté inertním plynem		provedené zábrany k odlétání jisker a okují	
odvětranéhod.		odpojené od el. proudu		postavená protiplynová stěna	
vymyté krát		oddělené zásepkami		provedená jiná opatření (uvést):	
odplyněné		jinak zabezpečené			
2	Měření ovzduší na dýchatelnost a toxicitu		Na základě výsledků měření nařizují po dobu práce		ano +
Druh škodliviny	Obsah kyslíku % obj.	použít autonomní dýchací přístroj			
Naměřená koncentrace		použít respirátor			
Škodliviny (mg/m ³)	Datum měření:	masku v pohotovostní poloze			
Přípustná koncentrace (mg/m ³)	Čas měření: hod.	typ filtru			
		provedená jiná opatření (uvést):			

3	Měření výbušnosti prostředí	Na základě výsledků měření nařizují po dobu práce	ano +
Druh hořavin		používat nejiskřící nářadí	
Druh hořlavé látky		po dobu opravy kropit vodou, použít vodní clonu	
Meze výbušnosti látky (obj.%)		profoukávat inertním plynem, vodní párou	
25% dolní meze výbušnosti látky (obj.%):		použít osvětlení V s krytím, bez krytí	
Datum měření:	Čas měření:	hod.	použít hasicí přístroje – počet: typ:
Podpis osoby odpovědné za měření		jiná opatření (uvést)	

PROHLÁŠENÍ: K dodržení bezpečnosti práce jsem nařídil provést opatření uvedená v části a osobně jsem se přesvědčil spolu se zástupcem realizátora, že zařízení a pracoviště je připraveno na bezpečný výkon práce za dodržení nařízených podmínek.

Jméno, příjmení a podpis vedoucího pracoviště:

4	Požární hlídka, kontrola po dobu prací a kontrola pracoviště po skončení prací		
Pro protipožární zabezpečení určuji:		Jméno a příjmení	Podpis
Požární hlídku:			
(* vedoucího Požární hlídky označit hvězdičkou)			
Po skončení prací pověřuji kontrolou pracoviště (8 h):			
Odbornou přípravu a poučení zaměstnanců vykonal:			

D. Vyjádření dalších odpovědných osob, odevzdání prací a pracoviště

Vyjádření OZO (technika PO) (doplňující opatření a záznamy, jméno, příjmení a podpis):				
Vyjádření OZO (bezpečnostního technika) (doplňující opatření a záznamy, jméno, příjmení a podpis):				
Pracoviště a vykonané práce	Jméno a příjmení	Podpis	Datum	Hodina
odevzdal:				
převzal :				

+ hodící se označte křížkem

Vzor „Povolení k práci“ – práce ve výškách, stavební práce, práce s vypnutím (odpojením) energií, kritické zvedání – Tiskopis B

MOL Česká republika, s.r.o.

Regionální čerpací stanice

P o v o l e n í k p r á c í č. /20.....

vydané podle řídicího aktu MOL Česká republika, s.r.o. RET_3_G6.1_CZ

- NA PRÁCE:¹⁾
- práce ve výškách (nad 1,5 m)
 - práce ve výkopech hlubších než 1,3 m, vyjma stísněných prostor
 - práce s vypnutím (odpojením) energií

A. Základní údaje (vyplní provozovatel ČS)

Povolení platí na den: od hod. do hod.

Povolení vystavil:
(jméno, příjmení, funkce, podpis provozovatele)

Přesné místo / určení místa výkonu práce:
.....

Popis vykonávané práce:
.....

B. Odpovědní zaměstnanci (vyplní zástupce realizátora prací)

Zaměstnanci vykonávající činnost

Činnost	Jméno	Příjmení	Datum posledního přezkoušení	Podpis zaměstnance
Provedením prací pověřuji :				
Dozorem třetí osoby pověřuji :				

Název organizace:

Jméno, příjmení a podpis zástupců realizátora prací:

C. Podmínky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(vyplní realizátor prací)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Název organizace:

Jméno, příjmení a podpis zástupce realizátora prací:

Pracoviště a vykonané práce	Jméno a příjmení	Podpis	Datum	Hodina
odevzdal:				
převzal :				

¹⁾ hodící se označte křížkem

Vzor Pověření k práci

Pověření k práci

DODAVATEL (název společnosti):	
Pověřená osoba dodavatele, která odpovídá za vykonání prací:	
Číslo objednávky / smlouvy:	
Datum:	

1. Čerpací stanice MOL Čerpací stanice, s.r.o.

2. Navrhovaná práce pro daný den (např. oprava atiky, oprava osvětlení, oprava manipulační plochy atd.)

3. Nebezpečí spojená s prací (např. pád z výšky, pohybující se vozidla, úraz el. proudem atd.)

4. Prvky kontroly / bezpečnostní opatření, která budou použita na řízení nebezpečí (např. zábradlí, zábrany, vyřazení z provozu, odpojení / vypnutí zařízení, přístrojů atd.)

5. DODAVATEL			
Dodavatel vykonávající práci potvrzuje, že práce bude provedena v souladu s bezpečnostními předpisy, že navrhovaná práce byla konzultována se zástupcem oddělení Retail Network Engineering & Maintenance MOL Česká republika, s.r.o. a že bude provozovatele / nájemce ČS a zástupce oddělení Retail Network Engineering & Maintenance MOL Česká republika, s.r.o. neprodleně informovat o všech změnách.			
JMÉNO:	PODPIS:	ČAS:	DATUM:

6. PROVOZOVATEL / NÁJEMCE ČS (zástupce nájemce)			
Provozovatel / nájemce ČS ověřuje údaje uvedené na Pověření k práci a podpis dodavatele.			
JMÉNO:	PODPIS:	ČAS:	DATUM:

7. DODAVATEL			
Dodavatel potvrzuje, že práce byla dokončená / pozastavená a čerpací stanice byla ponechána v bezpečném stavu.			
JMÉNO:	PODPIS:	ČAS:	DATUM:

8. PROVOZOVATEL / NÁJEMCE ČS (zástupce nájemce)			
Provozovatel / nájemce ČS potvrzuje, že práce byla dokončená / pozastavená.			
JMÉNO:	PODPIS:	ČAS:	DATUM:

Vzor Identifikační karty HSE školení (Průkaz zaměstnance dodavatele)



MOL Česká republika, s.r.o.
Průkaz zaměstnance dodavatele

Název zaměstnavatele:	
IČO zaměstnavatele:	
Příjmení a jméno zaměstnance:	
Datum narození zaměstnance:	
Číslo průkazu	
Datum vydání	

Tento průkaz potvrzuje, že zaměstnanec dodavatele byl obeznámen s požadavky HSE na čerpacích stanicích a opravňuje k vykonávání údržbářských / stavebních prací na čerpací stanici. Oprávnění platí, pokud od data posledního proškolení neuplynulo více než 12 měsíců.
 Bez tohoto průkazu s platným oprávněním nesmí zaměstnanec dodavatele vykonávat na čerpací stanici žádnou práci.
 Zaměstnanec dodavatele je povinen tento průkaz nosit s sebou a prokázat se s ním před nástupem k práci na čerpací stanici provozovateli čerpací stanice nebo jeho zástupci.
 Tento průkaz nenahrazuje „Povolení k práci“ ani jiné průkazy ve smyslu zvláštních předpisů!
 Průkaz je nepřenositelný! Je přísně zakázáno prokazovat se cizím průkazem. Za případné porušení je plně zodpovědný dodavatel a v případě zjištění takového porušení bude sankcionován.

Datum seznámení se s HSE pravidly na ČS:	
Datum seznámení se s HSE pravidly na ČS:	

Datum seznámení se s HSE pravidly na ČS:	
Datum seznámení se s HSE pravidly na ČS:	